

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070192

N/REF : 2/07/2025 16H41 C:025979 I:32112
V/REF : 939886
V/Email reçu le Mercredi 02/07/2025 à 16H41

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
CHARTREUSE
74 COURS BECQUART CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX**

V/REF.IMM. 0773
IMMEUBLE : RES.LES CHENES -0773
135, CHEMIN DE L'EGLISE
(LIEUDIT TRIEVOZ)
38140 CHARNECLES

Fontaine, le 15 Juillet 2025

Référence Marché: Lot10-Plomberie Centre Isere
LOCALISATION : ALLEE 135 EGLISE - LGT 101 AU 1ER ETAGE DE M.CROUZET - TEL*0601859573*
MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE DANS LE REGARD SUR LA VOIRIE EN
PIED DE BATIMENT FUITE JUSTE APRES LE COMPTEUR EF ISOLER ET STOPPER LA
FUITE
SI BESOIN VOIR M.CROUZET
Donneur d'ordre : M. K. QUARTINI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 08/07/2025 A 16H00:
INTERVENTION DEPUIS LE REGARD EXTERIEUR CONTENANT LES COMPTEURS D'EAU
PRESENCE D'UNE FUITE ENTRE LE COMPTEUR ET LE CLAPET ANTIPOLLUTION DE
M.CROUZET
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
LE CLAPET ANTIPOLLUTION EST ABIMEE
REPLACEMENT DU CLAPET
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
ATTENTION, LORS DU DEMONTAGE LE RACCORD AVANT COMPTEUR A TOURNE
OBLIGATION D'ENLEVER LA BAGUE DE SCELLE DU SERVICE DES EAUX POUR
REPLACER LE JOINT
PREVOIR DE FAIRE INTERVENIR LE SERVICE DES EAUX
REPLI CHANTIER

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070192

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	184,89	184,89
1,00	PLS404-F.P.Clapet anti-pollution	1	40,06	40,06
TOTAL H.T.				224,95
T.V.A. a 10,00%				22,49
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>247,44</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN