

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5080305

N/REF : 30/06/2025 16H07 C:025951 I:32391
V/REF : 939611
V/Email reçu le Lundi 30/06/2025 a 16H07

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0094
IMMEUBLE : LE JAPIN -0094
1-9, RUE DES PALETTES
38610 GIERES

Fontaine, le 28 Aout 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 1 PALETTES-LGT 6680 AU RDC DE MME COIGNET-TEL*0661367153*
VOISINE DU DESSUS MME SEIGLER 0607461840
M.SEDIBE 1ER ETAGE 07 82 14 33 62

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 04/07/2025 A 09H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 6680 DE MME COIGNET AU RDC
CONTROLE DU RDC
CONSTAT: TACHE AU PLAFOND ET ODEUR DE MOISSISSURE
PRISE DU TAUX D'HUMIDITE - 0%
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.SEDIBE
DEPOSE DU TABLIER DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT: FUITE DANS LA SALLE DE BAIN AU NIVEAU DES JOINTS DE LA
BAIGNOIRE
PREVOIR LA REFECTION DU JOINT SANITAIRE SUR LA BAIGNOIRE
REPLI CHANTIER

LE 14/08/2025 A 15H30:
LOCATAIRE ABSENTE, CELLE-CI A OUBLIÉ LE RDV

LE 28/08/2025 A 13H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.SEDIBE
REFECTION DU JOINT SILICONE DE LA BAIGNOIRE
CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 28/08/25 a 18H23 M. D. SARTOR
AH LGESTION Email envoyé le 08/07/25 a 17H53 M. D. SARTOR

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5080305

MERCI DE NOUS ACCORDER LA REPRISE DES JOINTS CHEZ M.SIDIBE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	171,95	171,95
1,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	49,67	49,67
1,25	PLS1000-Heure(s) Plombier	3	49,67	62,08
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Cartouche(s) de silicone (310 ml)	3	11,95	11,95
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	3	20,00%	2,39
TOTAL H.T.				298,04
T.V.A. a 10,00%				29,80
TOTAL T.T.C.En EURO				327,84

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

FACTURE N° 5080305