

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5090093

N/REF : 11/08/2025 14H45 C:025951 I:32427
V/REF : 941918
V/Email reçu le Lundi 11/08/2025 a 14H45

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0678
IMMEUBLE : LA COISETIERE -0678
76-492, RUE DE LA COISETIERE
38530 PONTCHARRA

Fontaine, le 04 Septembre 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 184 COISETIER - LGT 9 AU RDC DE M.COCHET - TEL*0613282211*
MOTIF : INTERVENTION POUR UNE RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 22/08/2025 A 08H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 9 DE M.COCHET AU RDC
CONSTAT: FUITE EN DALLE AU NIVEAU DU TUYAU D'ALIMENTATION D'EAU FROIDE
QUI ALIMENTE LES WC DU BAS
ARRET DE LA FUITE EN PLAÇANT UN BOUCHON SUR L'ARRIVEE D'EAU DU WC DU BAS
PREVOIR LE PASSAGE EN APPARENT SUR 12ML EN MULTICOUCHE DIAM 16 DEPUIS LA
CUISINE EN PASSANT PAR LE COULOIR AFIN D'ALIMENTER LES WC
REPLI CHANTIER

LE 04/09/2025 A 07H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 9 DE M.COCHET AU RDC
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
PASSAGE EN APPARENT SUR 12ML EN MULTICOUCHE DIAM 16 DEPUIS LA CUISINE EN
PASSANT PAR LE COULOIR AFIN D'ALIMENTER LES WC DU BAS
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 04/09/25 a 14H29 M. J. QUERIN
AH LGESTION Email envoyé le 22/08/25 a 18H26 M. J. QUERIN
MERCI DE NOUS DONNER L'ACCORD POUR LE PASSAGE EN APPARENT

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	171,95	171,95
12,00	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	2	42,98	515,76
TOTAL H.T.				687,71
T.V.A. a 10,00%				68,77
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>756,48</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN