

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5090320

N/REF : 13/05/2025 16H31 C:025951 I:32368
V/REF : 944129
V/Email reçu le Mardi 13/05/2025 a 16H31

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0366
IMMEUBLE : LES RUIRES 1 ILK-366
12/14, RUE JEAN MOULIN
(BATIMENT K)
38320 EYBENS

Fontaine, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLÉE 14 MOULIN - M. ZIOUDI 06 67 61 02 70 1ER ÉTAGE
VOISINE DU DESSUS MME BOUSQUET LGT N°2 0658584417

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SUR RESEAU CHAUFFAGE ET EAUX DANS
LOGEMENT M.ZIOUDI

Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 14/02/2025 A 11H30:
CONTROLE DU LOGEMENT DE MME BOUSQUET - ABSENTE
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZIOUDI AU 1ER ETAGE
CONSTAT: HUMIDITÉ AU SOL DANS LA CUISINE 70%, LE SALON 70% ET EN SORTIE
DE SDB 100%.
PAS DE FUITE APPARENTE.
LA BAIGNOIRE BOUGE ET LES JOINTS SONT DÉCOLLÉS,
DESTRUCTION DE L'HABILLAGE BAIGNOIRE POUR CONTROLE SOUS BAIGNOIRE
FAIENCE CASSÉE AU DESSUS DE LA BAIGNOIRE.
PRÉVOIR RÉFECTION DE LA FAIENCE SUR 7M2 AVEC DÉPOSE DU LAVABO
CARREAUX 15X15,
REPOSITIONNER LA BAIGNOIRE ACIER 160X70 AVEC HABILLAGE 160 ET MITIGEUR
DE BAIGNOIRE.

POUR INFO : MITIGEUR ABÎMÉ - A REMPLACER

LE 17/03/2025 A 11H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZIOUDI
CONTROLE DU LOGEMENT
CONSTAT: FUITE DETECTEE DANS LA SALLE DE BAIN AU NIVEAU DE LA FAIENCE
QUI EST FISSURE
PREVOIR LA REFECTION DE LA FAIENCE SUR 7M2

LE 16/06/2025 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZIOUDI
DEPOSE DU LAVABO

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5090320

REFIXATION DE LA BAIGNOIRE
REFECTION DE LA FAIENCE SUR 7M2

LE 17/06/2025 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.ZIOUDI
REPOSE DU LAVABO ET DE L'HABILLAGE DE LA BAIGNOIRE
NOUVELLE RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT - RIEN A SIGNALER
CONTROLE CHEZ LA VOISINE DU DESSOUS - ELLE SIGNALE QUE CA NE COULE PLUS
DEPUIS LES TRAVAUX
LA FUITE PAR INFILTRATION PROVENAIT DE LA FAIENCE ENDOMMAGEE QUE NOUS
AVONS REMPLACÉ LE 16/06
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : KK LCOMPTER Email envoyé le 16/09/25 a 11H55 M. F. YADEL
KK LCOMPTER Email envoyé le 16/09/25 a 11H55 M. E. CHUPIN
AH AB Email envoyé le 17/06/25 a 16H47 M. F. YADEL
AH LCOMPTER Email envoyé le 17/06/25 a 16H47 M. F. YADEL

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
10,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	4	48,33	507,46
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
7,00	Faience 15x15 Blanc + colle (M2)	4	57,64	403,48
4,00	Kilo(s) de joint pour carrelage	4	3,17	12,68
TOTAL H.T.				1090,91
T.V.A. a 10,00%				109,09
TOTAL T.T.C.En EURO				1200,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

