

AVOIR N°5120007

SUR FACTURE N° 5110144
N/REF : 12/11/2025 16H20 C:264970 I:36689

V/Email reçu le Mercredi 12/11/2025 à 16H20

M; CHRISTIAN MORES MILLET

**5 RUE DE LA POYA
38600 FONTAINE**

IMMEUBLE : POYA
5 RUE DE LA POYA
38600 FONTAINE

Fontaine, le 16 Décembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 5 POYAT - M.MORES MILLET 07 83 34 89 33

MOTIF : INTERVENIR POUR TUYAU PERCE DANS LE CELLIER

Donneur d'ordre : M. C. MORES MILLET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 12/11/2025 A 16H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.MORES MILLET
L'EVACUATION DE LA MACHINE A LAVER EST TOTALEMENT BOUCHEE DANS
LA BUANDERIE
DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE DE L'EVACUATION
AUCUN RESULTAT, L'EVACUATION RESTE BOUCHEE
IL N'Y A PAS DE REGARD DANS LE PERIMETRE DE LA MAISON CONCERNANT LES
EVACUATIONS
LES INFORMATIONS FOURNIES EN LIEN AVEC LE PROBLEME PERMETTENT D'ETABLIR
QU'IL EST PROBABLE QUE LA METRO AIT SECTIONNE PUIS ENTERREE L'EVACUATION
DE LA BUANDERIE PUISQU'UN ANCIEN REGARD PEUT CORRESPONDRE A LA MAISON ET
SE TROUVE A L'OPPOSE DE LA TRANCHEE FAITE PAR LA METRO
DE PLUS, LE DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE SUR 4 METRES S'ARRETE LUI AUSSI
AU NIVEAU DE LA TRANCHEE
LES TESTS AU COLORANT MONTRENT QUE LE REGARD PROCHE DE LA CUISINE NE
CORRESPOND PAS A LA MAISON DE M.MORES MILLET
PREVOIR DE CREUSER A L'ENDROIT INDIQUE PAR M.MORES MILLET POUR DETERRER
ET VERIFIER SI LE REGARD CORRESPOND BIEN A SA MAISON
SI TEL EST LE CAS, LA RESPONSABILITE REVIENT A LA METRO
UN PASSAGE CAMERA SUR 4-5 METRES POURRAIT CONFIRMER CE RESULTAT

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
 La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
 Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	Heure(s)	debouchage	1	75,00
				-75,00
		TOTAL H.T.		-75,00
		T.V.A. a 20,00%		-15,00
		TOTAL T.T.C.En EURO		-90,00

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale