

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6030521

N/REF : 10/03/2026 16H11 C:024059 I:30944
V/REF : osmil808217496
V/Email reçu le Mardi 10/03/2026 à 16H11

SDC 'RESIDENCE L'AMIRAL'
C/O FONCIA GRENOBLE
12, RUE SAINT JOSEPH
B.P.343
38000 GRENOBLE

V/REF.IMM. 1384
IMMEUBLE : L'AMIRAL
15/17 AVENUE JEANNE D'ARC
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 31 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 3 CLEMENCEAU - MAGASIN BIOSPEED 06 36 48 04 08
MR ZEBE PROPRIETAIRE LOGEMENT ETUDIANT 06 58 29 19 17
OU 07 68 76 61 85 PERSONNE A L ACCUEIL DE PRIVILOGES / ARTEMISIA CODE
D ACCES 1003 (CODE IDENTIQUE POUR LES 2 PORTES)

MOTIF : INTERVENIR POUR GROSSE FUITE SUR EU DANS LA MAGASIN BIOSPEED PROVENANT
VISIBLEMENT DES LOGEMENTS ETUDIANTS

Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 12/03/2026 A 16H00:
INTERVENTION DEPUIS LE MAGASIN BIOSPEED
DÉPOSE DU FAUX PLAFOND OU PASSE LES TUYAUX PVC ÉCOULEMENT DIAM 100
CE N'EST PAS L'ÉCOULEMENT DU CÔTÉ LOGEMENT ÉTUDIANT
PREVOIR LES PLANS POUR ORIENTER ET SAVOIR DE QUEL CÔTÉ SONT LES
BRANCHEMENTS DE L'ÉVACUATION
REPLI CHANTIER

LE 17/03/2026 A 15H45:
RECEPTION DES PLANS DE L'IMMEUBLE
PREVOIR LE CONTROLE DU LOGEMENT 133
POSE D'UN AVIS DE PASSAGE

LE 26/03/2026 A 14H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 133
LE LOGEMENT NE CORRESPOND PAS
LA GAINÉ TECHNIQUE DU LOGEMENT 133 EST SECHE
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS L'ENSEMBLE DES EVACUATIONS DU LOGEMENT
133
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 132
L'INFILTRATION PASSE PAR L'EVACUATION EN PVC DE LA DOUCHE
DÉMONTAGE DU RÉSERVOIR TOILETTE POUR ACCES A LA GAINÉ TECHNIQUE
GAINÉ TECHNIQUE DU LOGEMENT 132 EST SECHE ON Y RETROUVE DESCENTE EAU

VANNE ET EAU USÉE
LE COMMERCE BIOSPEED INDIQUE QUE LES INFILTRATIONS ONT LIEU
PRINCIPALEMENT LE SOIR JUSQU'A RECUEILLIR PLUSIEURS LITRES D'EAU
MISE EN PLACE DE COLORANT ROUGE DANS LA DOUCHE DU LOGEMENT
132 SANS TRACE DE COLORANT EN RETOUR DEPUIS LE PLAFOND DE BIOSPEED
IL SEMBLE QUE LE RACCORDEMENT DE LA DOUCHE A L'ÉVACUATION EN DALLE NE
SOIT PAS ÉTANCHE IL EST FORT PROBABLE QUE LE COLLECTEUR DANS LE MAGASIN
BIOSPEED SOIT PARTIELLEMENT OBSTRUÉ
LE SOIR IL MONTE EN CHARGE ET LA CONNECTION EN DALLE FUIT DE CE FAIT
PRÉVOIR CURAGE DU COLLECTEUR DU MAGASIN BIOSPEED
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 30/03/26 a 17H45 M. C. TROUILLET
AH LGESTION Email envoyé le 19/03/26 a 16H19 M. C. TROUILLET
MERCI DE NOUS FOURNIR LES COORDONNES DU LOGEMENT 133

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,41	29,41
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/03	2	75,30	150,60
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/03	3	75,30	150,60
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/03	4	75,30	112,95
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,45	39,45
TOTAL H.T.				483,01
T.V.A. a 10,00%				48,30
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>531,31</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

