



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4070435

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 29/05/2024 18H41 C:004740 I:40507

V/Email reçu le Mercredi 29/05/2024 à 18H41

SELON DEVIS N° 4050122

**SCI JEAN JAURES
C/O CABINET REGIR
1 RUE CROIX BARRET
69007 LYON**

IMMEUBLE : JEAN JAURES
24 AVENUE JEAN JAURES
69600 OULLINS

Vaulx en Velin, le 05 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N24 JAURES - CONTACTER MME LATRECHE TEL *06 15801381*
ENTREE PRINCIPALE : [CODE 67912 + 1956]

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4050122 du 28/05/2024 d un montant de
1272E28 HT

Donneur d'ordre : Mme L. COMMUNOD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Inspection télévisée de canalisation

INSPECTION TELEVISEE AVEC CURAGE SIMULTANEE SUR 20 METRES DE TRAINASSE
EN CAVE ET RESEAU EXTERIEUR

MISE EN PLACE DE COLORANT CAR SUSPICION D'UNE CASSURE DU RESEAU SUITE A
DES INFILTRATIONS SUR LES MURS ACCES AUX CAVES
CONTROLE ECOULEMENT ET NETTOYAGE

ETABLISSEMENT ET FOURNITURE D'UN RAPPORT CAMERA

LA GESTION DES DECHETS VOUS SERA FACTUREE EN SUS DU PRESENT DEVIS

NOTRE INTERVENTION DU 03/07/2024

- LORS DE NOTRE INSPECTION TELEVISEE, NOUS AVONS CONSTATE QUE LE RESEAU
EST EN CHARGE, AINSI QUE LA PRESENCE D'UN BLOC DE MATIERE DURE
IMPOSSIBLE A EXTRAIRE SE QUI N'A PAS PERMIS DE POURSUIVRE LE CONTROLE
PAR CAMERA

- REPERAGE DU RESEAU DEPUIS LES COMMUNS EXTERIEUR
INSPECTION TELEVISEE DEPUIS LE REGARD EXTERIEUR JUSQU'A LA TRAPPE DE
VISITE DANS LES CAVES SUR 20M: CONSTAT PRESOMPTION D'UNE CASSURE DU
RESEAU EN PARTIE HAUTE A 6.90M DU REGARD EXTERIEUR.AUSSI LE RESEAU SITUE
DANS L'IMMEUBLE EST EN CHARGE SUR 3M CE QUI NOUS EMPEEHE DE VISUALISER
LA PROBLEMATIQUE CAR LE RESEAU N'EST PAS VISIBLE.

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

EXTRACTION DE PLUS DE 10KGS DE LINGETTES BLOQUEES DANS LE RESEAU

PRESENCE D'UNE CASSURE A 0,81M DE LA TRAPPE DE VISITE DES CAVES SE QUI POURRAIT EXPLIQUER LA FORTE PRESENCE D'HUMIDITE AU NIVEAU DU MUR DE LA CAVE

AU VUE DE LA STRUCTURE DU BATIMENT, IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE FOURNIR UNE SOLUTION A LA PROBLEMATIQUE RENCONTREE, DU FAIT QUE LE RESEAU EST SITUE SOUS LA DALLE ENTRE LE REZ DE CHAUSSEE ET LES CAVES (MURS ET DALLE EN PIERRE)

OBSERVATIONS : CS LCOMPTER Email envoyé le 04/07/24 a 10H45 Mme L. COMMUNOD
EB LCOMPTER EMAIL en CC le 25/06/24 a 14H58 l.vicard@sbbbrt.com
EB LCOMPTER Email envoyé le 25/06/24 a 14H58 Mme L. COMMUNOD
CHANTIER PROGRAMME LE 03/07 A 08H AVEC MME LATRECHE

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1272,28	1272,28
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
0,48	Traitement des déchets	291,20	139,77
TOTAL H.T.			1412,05
T.V.A. a 10,00%			141,20
TOTAL T.T.C.En EURO			1553,25

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4070435

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*