



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4100690

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 24/06/2024 13H47 C:002540 I:33319
V/REF : ARF/068838
V/Email reçu le Lundi 24/06/2024 à 13H47

IN'LI AURA
Service Comptabilité
14 RUE TRONCHET
69006 LYON

IMMEUBLE : LE CASTEL (INLI)
44/46 AVENUE WASHINGTON
19 RUE RENE CASSIN
38000 GRENOBLE

Vaulx en Velin, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 44 WASHINGTON - 2EME ETG - LOGT B21 - MME ALIBERT 07 69 46 65 47

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE CHEZ LES 2 LOCATAIRES

Donneur d'ordre : M. L. BRAGA

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative

LE 01/07/2024 A 14H30:

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT B21 DE MME ALIBERT AU 2EME ETAGE

FUITE AU NIVEAU DES JOINTS DE LA BAIGNOIRE

TAUX D'HUMIDITE SOUS BAIGNOIRE: 60%

LA BAIGNOIRE EST MAL FIXEE - PREVOIR REFIXATION DE LA BAIGNOIRE

AVEC CASSE DES CARREAUX DE FAIENCE POUR LA SORTIR (3 CARREAUX FAIENCE
40X25 GRIS) + CASSE DE L'HABILLAGE BAIGNOIRE CARRELE (10 CARREAUX
FAIENCE 40X25 GRIS)

MISE EN EPREUVE DES RESEAUX D'EAUX - ABSENCE DE FUITE

POSE DE COLORANT DANS TOUTES LES EVACUATIONS

CONTROLE LOGEMENT DE MME MOURILLE

LA BAIGNOIRE EST MAL FIXEE - PREVOIR REFIXATION DE LA BAIGNOIRE AVEC
CASSE DE L'HABILLAGE BAIGNOIRE CARRELE (9 CARREAUX 40X25 GRIS)

TAUX D'HUMIDITE SOUS LA BAIGNOIRE: 90%

MISE EN EPREUVE DES RESEAUX D'EAUX - ABSENCE DE FUITE

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous
agissons par sondages et recherches successives.

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4100690

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 01/07	1	70,75		212,25
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		39,45
TOTAL H.T.					280,82
T.V.A. a 10,00%					28,08
TOTAL T.T.C.En EURO					308,90

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.