

N/REF : 16/04/2025 11H33 C:000014 I:02351
V/REF : OSMIL806943941
V/Email reçu le Mercredi 16/04/2025 à 11H33

FONCIA LA ROCHELLE

**13 RUE DUPATY
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : SURCOUF 1
1/3/5/7/9 RUE DE NORVEGE
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 20 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ENTREE 49 - 1-9 RUE DE NORVEGE 17000 LA ROCHELLE
GARDIEN M. WILLY VAUVILLIERS (GARDIEN) 0769747123

MOTIF : FUIITE SUR UNE COLONNE D'EAU USÉE S'ÉCOULE DANS LE HALL ET LE SOUS SOL DE
LA RÉSIDENCE

Donneur d'ordre : M. P. GAVIGNET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 17/04/2025

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS

PRESENCE DE M. VAUVILLIERS (GARDIEN) SUR SITE

RECHERCHE ET REPERAGE DE FUIITE ET/ OU D'INFILTRATION

CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION AU NIVEAU DU PIED DE COLONNE DES EAUX
USEES QUI SE SITUE DANS LE LOCAL VIDE-ORDURES DU SOUS-SOL

LA FUIITE PROVIENT DES ETAGES SUPERIEURS, MALHEUREUSEMENT LA COLONNE
EST ENCASTREE DANS UN COFFRAGE

VU AVEC M. VAUVILLIERS (GAR), IL EST NECESSAIRE DE CREER UNE TRAPPE DE
VISITE OU DE DEMONTER LE COFFRAGE BOIS DANS LE HALL D'ENTREE DU RDC

LE 22/04/2025

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT AU 3E ETAGE

RECHERCHE ET REPERAGE DE FUIITE ET/ OU D'INFILTRATION

CONSTAT : DE L'EAU COULE AU NIVEAU DU LUMINAIRE DE LA CUISINE

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DU 4EME ETAGE

RECHERCHE ET REPERAGE DE FUIITE ET/ OU D'INFILTRATION

CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION PROVENANT DE L'ETAGE SUPERIEUR
DE L'EAU COULE LE LONG DU MUR FAIENCE DE LA CUISINE

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DU 5EME ETAGE

RECHERCHE ET REPERAGE DE FUIITE ET/ OU D'INFILTRATION

CONSTAT : PRESENCE D'UNE FUIITE SUR LE FLEXIBLE DE LA MACHINE A LAVER
DEPOSE ET MISE EN SECURITE AVEC FERMETURE DU ROBINET M.A.L

LE 05/05/2025 :
CONFIRMATION PAR LE GARDIEN QUE LA MISE EN SECURITE AU 5EME ETAGE A
SOLUTIONNÉ LE PROBLEME

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 21/04/25 a 11H32 M. P. GAVIGNET

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL DU 17/04/25, AFIN DE POURSUIVRE LES
INVESTIGATIONS, IL EST NECESSAIRE DE CREER UNE TRAPPE DE VISITE DANS LE
COFFRAGE BOIS DU HALL D'ENTREE POUR OBTENIR UN VISUEL SUR LA PORTION DE
COLONNE EAUX USEES ENTRE LE 1ER ETAGE ET LE SOUS-SOL

DANS LE CAS OU LA FUITE SE SITUE BIEN A CE NIVEAU, LA DEPOSE DU COFFRAGE
BOIS DU HALL D'ENTREE DEVRA ETRE PLUS CONSEQUENTE AFIN DE TRAVAILLER
SUR LA COLONNE EAUX USEES FUYARDE ET EFFECTUER LA REPARATION

DANS LE CAS OU L'ANOMALIE PROVIENT DES ETAGES SUPERIEURS, NOUS
POURSUIVRONS LES INVESTIGATIONS.

NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS POUR LA SUITE A DONNER

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	28,38		28,38
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/04	2	65,16		97,74
1,50	H(s)2ème personnel	2	48,24		72,36
3,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/04	51	65,16		228,06
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15		40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	51	40,15		40,15
TOTAL H.T.					506,84
T.V.A. a 20,00%					101,36
TOTAL T.T.C.En EURO					608,20

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5050079