

N/REF : 6/06/2025 16H09 C:000017 I:02263
V/REF : OSTW353266
V/Email reçu le Vendredi 06/06/2025 à 16H09

SDC VIEUX MARCHÉ
PICHET ADB
23 BIS AVENUE DE MULHOUSE
17000 LA ROCHELLE

IMMEUBLE : VIEUX MARCHÉ
6 RUE DES DAMES
6 RUE DES 3 FUSEAUX
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 19 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : RESIDENCE VIEUX MARCHÉ -
6 RUE DES DAMES / 6 RUE DES 3 FUSEAUX 17000
LOCAL COMMERCIAL "LE BUNKER"
CONTACT DU LOGEMENT AU DESSUS - TL.0768550211

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE INFILTRATION PONCTUELLE AU PLAFOND DU MUSEE
Donneur d'ordre : Mme A. HEBERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 12/06/2025
INTERVENTION A PARTIR DU LOCAL "LE BUNKER"
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/OU D'INFILTRATION
CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION AU PLAFOND DU LOCAL

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT N/8 AU DESSUS
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/OU D'INFILTRATION
CONSTAT : RIEN EN APPARENT
LA SALLE DE BAIN SEMBLE ETRE DANS L'ALIGNEMENT DES DEGATS DU BUNKER
CONTROLE MANOMETRIQUE DU RESEAU EFS/ECS
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION - STABLE A 3,95 BARS
CONTROLE D'ETANCHEITE AVEC COLORANT DES EVACUATIONS SALLE DE BAIN
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE VISUEL DE LA DOUCHE ET SUSPICION DE PLUSIEURS DEFAUTS
- JOINT PERIPHERIQUE DU RECEVEUR VETUSTE
- JOINT A LEVRE DE LA PAROI DE DOUCHE VETUSTE
- MANQUE D'ETANCHEITE AUTOUR DES ROSACE DU MITIGEUR DE DOUCHE
- LA BONDE DU RECEVEUR EST DEFECTUEUSE
TEST D'ETANCHEITE AVEC COLORANT UV DU JOINT PERIPHERIQUE DOUCHE
CONSTAT : PRESENCE D'UNE RESURGENCE D'EAU EN DEHORS DE LA DOUCHE
TEST D'ETANCHEITE AVEC COLORANT UV DU JOINT DE PAROI DE DOUCHE
CONSTAT : PRESENCE D'UNE RESURGENCE D'EAU EN DEHORS DE LA DOUCHE

TEST D'ETANCHEITE AVEC COLORANT UV DES ROSACES DU MITIGEUR DOUCHE
SONDAGE PAR CAMERA THERMIQUE
CONSTAT : PRESENCE D'UNE RESURGENCE D'EAU DANS LA CLOISON DE LA SDB QUI
S'INFILTRE SOUS LE RECEVEUR ET SOUS LA PLINTHE

INTERVENTION A PARTIR DU LOCAL "LE BUNKER"
CONSTAT : PRESENCE DE RESURGENCE D'EAU AU PLAFOND

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 19/06/25 a 11H12 Mme A. HEBERT

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, NOUS PRECONISONS :
- REMPLACEMENT DE LA BONDE DE DOUCHE (NECESSITE DE DEPOSER LE RECEVEUR)
- REMPLACEMENT DE LA PAROI DE DOUCHE
- REPRISE D'ETANCHEITE DES ROSACES DU MITIGEUR DOUCHE
- REPRISE D'ETANCHEITE PERIPHERIQUE DU RECEVEUR

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	28,38	28,38
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/06	2	65,16	179,19
2,75	H(s)2ème personnel	3	48,24	132,66
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,15	40,15
3,00	Dose(s) de FLUORESCINE	3	11,56	34,68
TOTAL H.T.				415,06
T.V.A. a 20,00%				83,01
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>498,07</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN



*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5060086