



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5022141

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 14/02/2025 12H49 C:003466 I:15521
V/REF : I2665285
V/Email reçu le Vendredi 14/02/2025 à 12H49

MLLE FRANCE MADELEINE

**381 COURS CARNOT
84300 CAVAILLON**

IMMEUBLE : 381 COURS CARNOT
381 COURS CARNOT
84300 CAVAILLON

Nîmes, le 20 Février 2025

Référence Marché: Bareme 2025-Prestations Serv.
LOCALISATION : 381 COURS CARNOT - MLLE MADELEINE 06 22393467 - 4EME ÉTAGE - VOISINE DU
DESSUS 04 11250165
MOTIF : SINISTRE N° : 7407425908/S10/MIV
RECHERCHE DE FUITE NON DESTRUCTIVE
DOMMAGES > INFILTRATIONS AU PLAFOND DE LA CHAMBRE DU VOISIN DU DESSOUS
Donneur d'ordre : Mme S GALLA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 18/02/2025 A 13H45
MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN SPECIALISE
A PARTIR DE L'APPARTEMENT DU 3EME ETAGE CHEZ LE SINISTRE :
LOCALISATION DES INFILTRATIONS AU PLAFOND AU NIVEAU DU COFFRE DU VOLET
ROULANT

A PARTIR DE L'ETAGE AU DESSUS 4EME CHEZ MME FRANCE :
RECHERCHE DE FUITE VISUELLE
CONSTAT : MOISSURES AU NIVEAU DES FENETRES - AUCUNS POINTS D'EAU
A PROXIMITE
PRECONISATIONS : FAIRE INTERVENIR UN ETANCHEUR POUR CONTROLER LA FACADE

OBSERVATIONS :
DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5022141

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DP03-Ft RFE visuelle=<1h (hors Ff urg.)	2	97,09	97,09
TOTAL H.T.				97,09
T.V.A. a 10,00%				9,70
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>106,79</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN