

N/REF : 12/12/2022 18H18 C:000053 I:02489
V/REF : AC/B57508
V/Email reçu le Lundi 12/12/2022 à 18H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DBS
IMMEUBLE : CLAUDE DEBUSSY -DBS
29 A 41, AV.DU HAUT SANCE
.
35000 RENNES

Rennes, le

23 Décembre 2022

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 35 - MADAME SAID ALI LYDILDARE 0781927590
LOGEMENT 12 - LOGEMENT AU DESSUS
MONSIEUR SIMON DAVID 0681371688
LOGEMENT 2
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
DEGATS DES EAUX CHEZ MR SIMON
Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 19/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 2
CONSTAT: AUREOLE VISIBLE AU PLAFOND
CONTROLE DU LOGEMENT 12
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT: FUITE OBSERVEE SUR RADIATEUR, SITUEE AU DESSUS DE L'AUREOLE
RESSERAGE DU RACCORD
MISE EN CHAUFFE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : EN LCOMPTER Email envoyé le 20/12/22 à 11H45 Mme A JUDAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	152,83	152,83
	TOTAL H.T.			152,83
	T.V.A. a 10,00%			15,28
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>168,11</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2023

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

