

N/REF : 1/07/2024 14H54 C:000053 I:80196
V/REF : AC/B96222
V/Email reçu le Lundi 01/07/2024 a 14H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 10 QUIBERON - PARTIES COMMUNES
PLACE 19
MOTIF : FUIITE SUR UNE EVACUATION VISIBLE AU SOUS SOL PROCHE DE LA PLACE 19
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

INTERVENTION DU 04/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: FUIITE AU PLAFOND AU NIVEAU DE LA PLACE 19
CONTRÔLE AU ÉTAGE SUPÉRIEUR
1ER ÉTAGE: FUIITE APPARENTE QUI COULE DEPUIS LE FAUX PLAFOND
DÉPOSE FAUX PLAFOND
CONSTAT: ISOLANT AU PLAFOND COMPLETEMENT HUMIDE
2E ÉTAGE:
LOGEMENT 10302 SITUÉ JUSTE AU DESSUS DE LA FUIITE
ABSENCE LOCATAIRE
AVIS DE PASSAGE LAISSÉ
PRÉVOIR RECHERCHE DE FUIITE DANS LE LOGEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGT 10302
FUIET CONSTATÉE AU NIVEAU DES WC
FUIITE AU NIVEAU DES FIXATIONS DU RÉSERVOIR WC
RESSERAGE MAIS FUIITE TOUJOURS PRÉSENTE
IMPOSSIBILITÉ DE SAVOIR SI SEULS LES FIXATIONS ET JOINTS SONT A
REEMPLACER OU SI LE RÉSERVOIR EST A REMPLACER
PRÉVOIR DANS UN PREMIER TEMPS REMPLACEMENT DES FIXATIONS ET JOINTS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RÉSERVOIR WC
DÉPOSE FLOTTEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN FLOTTEUR
FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS
REPOSE DU RÉSERVOIR
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 05/09/24 a 21H27 Mme AS DARIY
AT LGESTION Email envoyé le 29/08/24 a 14H44 Mme A GUILLO
NR LGESTION Email envoyé le 27/08/24 a 11H10 Mme AS DARIY
2708: SUITE A L'INTERVENTION DU 26/08, PRÉVOIR REMPLACEMENT DES JOINTS
ET DES FIXATIONS RÉSERVOIR (LE RÉSERVOIR PEUT ETRE A REMPLACER CONSTAT
UNIQUEMENT LORS DE LA DÉPOSE), DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT
NR LGESTION Email envoyé le 18/07/24 a 12H47 Mme AS DARIY
1807: SUITE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE AVEC LA LOCATAIRE, CELLE CI REFUSE
NOTRE INTERVENTION, DEVONS NOUS CLOTURER CETTE DEMANDE? DANS L'ATTENTE
DE VOTRE RETOUR, CORDIALEMENT
1507 : MSG REP MME SAIBOU
1107 : MSG REP MME SAIBOU
0507: MSG REP MME SAIBOU
NR LGESTION Email envoyé le 05/07/24 a 09H47 Mme AS DARIY
0507: SUITE A L'INTERVENTION DU 04/07, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES
COORDONNÉES DU LOCATAIRE DU LOGEMENT 10302 AFIN DE POURSUIVRE LA
RECHERCHE DE FUITE, CORDIALEMENT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.04/07	1	156,54	156,54
1,00	PBS075-Reprendre fixation du wc	2	75,57	75,57
1,00	PBS061-Rempl.Robinet flotteur silencieux	3	80,97	80,97

TOTAL H.T.	313,08
T.V.A. a 10,00%	31,30
TOTAL T.T.C.En EURO	344,38

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.