

N/REF : 24/09/2024 17H25 C:000053 I:80350
V/REF : AC/C01619
V/Email reçu le Mardi 24/09/2024 a 17H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BBN
IMMEUBLE : BRBONNAIS -BBN
13 a 19, RUE DU BOURBONNAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 13 BOURBONNAIS - MR MME EZZARANI 06 24 06 15 26
LOGEMENT N° 005542, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5
PORTE 11 - 1ER ETAGE - MR MME BOUTAYEB LAHOUSSEINE 07 62 65 65 73
PORTE 12 - 1ER ETAGE - MME LOUHOARI DIANZING HUGUES 07 69 66 15 93
PORTE 21 - 2EME ETAGE - MME TRINQUART-LE-DAUPHIN - 07 86 04 73 68
PORTE 22 - 2EME ETAGE - MME JIMENEZ RODRIGUEZ MR SOSA - 0748395897
PORTE 31 - 3EME ETAGE - MME AFRAH FATIMA - 07 85 34 03 06
PORTE 32 - 3EME ETAGE - MME ROUAULT MAGALI ANGELINA - 06 18 23 21 97
PORTE 41 - 4EME ETAGE - MR MME UKA HUNO - 06 05 54 27 03
PORTE 42 - 4EME ETAGE - MME SOUSA SILVA ADRIANA 07 81 08 13 83

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
INFILTRATION D'EAU SUR LE MUR DE LA CHAMBRE
VERIFIER LES ETAGES SUPERIEURS

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DU LOGEMENT 11
CONSTAT : AUCUNE FUITE DETECTEE
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT 21 : LOCATAIRE ABSENT
CONTROLE DU LOGEMENT 31
CONSTAT : AUCUNE FUITE DETECTEE
CONTROLE DU LOGEMENT 41
CONSTAT : AUCUNE FUITE DETECTEE
CONTROLE DE TOUTES LES GAINES TECHNIQUES
CONSTAT : AUCUNE FUITE DETECTEE
CONCLUSION : SUSPICION DE FUITE PROVENANT DES EAUX PLUVIALES AU NIVEAU
DU TOIT
PRECONISATION : FAIRE INTERVENIR UNE SOCIÉTÉ D'ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 25/09/24 a 10H44 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.		1	102,56
				102,56
		TOTAL H.T.		102,56
		T.V.A. a 10,00%		10,25
		TOTAL T.T.C.En EURO		112,81

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.