

N/REF : 1/08/2024 9H17 C:000053 I:80349  
V/REF : AC/B98260  
V/Email reçu le Jeudi 01/08/2024 a 9H17

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. ANO  
**IMMEUBLE** : ANJOU - ANO  
33/35/37, BOULEVARD D'ANJOU  
35000 RENNES

Rennes, le 29 Octobre 2024

**Référence Marché** : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

**LOCALISATION** : ALLEE 35 ANJOU - MME BELLEIL 06 50 42 81 16  
LOGEMENT N° 005763, PORTE N°5763, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MME JANNES THERESE - PORTE N° 5761 - PAS DE COORDONNÉES  
MR DAWLATZAI MOHAMMAD - PORTE N° 5760 - 06 05 98 91 01  
ATIFDAWLATZAI1989@GMAIL.COM

**MOTIF** : RECHERCHE DE FUITE VENANT PROBABLEMENT DU DESSOUS DE LA BAIGNOIRE ET  
COULANT AU 2IEME ETAGE

**Donneur d'ordre** : Mme a CASAERT

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/08  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
DÉPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE  
VÉRIFICATION DES ÉVACUATIONS  
CONSTAT: RIEN A SIGNALER  
VÉRIFICATION DU COMPTEUR EAU  
CONSTAT: RIEN A SIGNALER  
MISE EN PLACE DU COLORANT ROUGE  
CONSTAT: IMPOSSIBILITÉ DE VÉRIFIER L'APPARITION DU COLORANT CAR LES  
LOCATAIRES DU DESSOUS SONT ABSENTS  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : MB LGESTION Email envoyé le 22/10/24 a 23H20 Mme a CASAERT

NR LGESTION Email envoyé le 26/09/24 a 11H15 Mme S ALI MOHAMED

2609: MALGRÉ PLUSIEURS APPELS AU LOCATAIRE DU 2E ÉTAGE POUR CONTRÔLER  
L'APPARITION DE COLORANT, NOUS N'AVONS PAS EU DE RETOUR DE LEUR PART,  
DEVONS NOUS CONSERVER CETTE DEMANDE ACTIVE? DANS L'ATTENTE DE VOS  
INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 02/08/24 a 09H41 Mme a CASAERT

0208: SUITE A L'INTERVENTION DU 01/08, POUVEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU LOGEMENT DU DESSOUS POUR POUVOIR CONTRÔLER L'APPARITION DE COLORANT, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====    |                        |                          |      |         |
|----------|------------------------|--------------------------|------|---------|
| Quantité | Heures - Suppléments - | Descriptif               | N°BT | P.U. HT |
| 1,00     | PBS007-Recherche fuite | EF-EC/chauf.appa.        | 1    | 102,56  |
|          |                        |                          |      | 102,56  |
|          |                        | TOTAL H.T. ....          |      | 102,56  |
|          |                        | T.V.A. a 10,00% .....    |      | 10,25   |
|          |                        | TOTAL T.T.C. ....En EURO |      | 112,81  |

**Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.

