

N/REF : 29/07/2024 14H54 C:000053 I:80225
V/REF : AC/B98065
V/Email reçu le Lundi 29/07/2024 a 14H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 13 Novembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 1-3 BERNARD - GARAGE EN FACE DU BOX 11
MOTIF : FUITE EN GOUTTE A GOUTTE DANS L'ALLÉE DU GARAGAE EN FACE DU BOX 11

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU SOUS SOL
CONSTAT: QUELQUES GOUTTES AU PLAFOND DU GARAGE PROVENANT D'ÉVACUATIONS
TENTATIVE CONTRÔLE LOGEMENT 4 AU DESSUS
LOCATAIRE ABSENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT : LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE
RENDEZ VOUS
CONTROLE DU GARAGE
CONSTAT: PLUS AUCUNE TRACES D'HUMIDITÉ A L'EMPLACEMENT DES INFILTRATIONS
PRÉCEDEMMENT DÉTECTÉES
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LGESTION Email envoyé le 22/10/24 a 23H20 Mme AS DARIY

MG LGESTION Email envoyé le 02/10/24 a 15H49 Mme AS DARIY

PLUS AUCUNE TRACE D'HUMIDITÉ, SOUHAITEZ VOUS TOUT DE MEME QUE L'ON
POURSUIVE LA RECHERCHE DE FUITE ?
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

NR LGESTION Email envoyé le 25/09/24 a 15H18 Mme AS DARIY

2509 : POUVEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DE M VINCENT FRANCIS
LOGEMENT 4 POUR POUVOIR PLANIFIER NOTRE INTERVENTION, DANS CETTE
ATTENTE, CORDIALEMENT

NR LCOMPTER Email envoyé le 02/08/24 a 16H10 Mme AS DARIY

0208: SUITE A L'INTERVENTION DU 02/08, PRÉVOIR RECHERCHE DE FUITE DANS
LE LOGEMENT 4(M. VINCENT FRANCIS), MERCI DE NOUS TRANSMETTRE SES
COORDONNÉES, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56		102,56
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 02/10	2	54,72		54,72
	TOTAL H.T.				157,28
	T.V.A. a 10,00%				15,72
	TOTAL T.T.C.En EURO				173,00

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

