

N/REF : 18/02/2025 16H28 C:000053 I:02273
V/REF : AC/C12973
V/Email reçu le Mardi 18/02/2025 a 16H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. AFM

IMMEUBLE : ALEXAND.FLEMING -AFM
1-24, RUE ALEXANDER FLEMING
6-15, RUE HENRI BECQUEREL
44110 CHATEAUBRIANT

Rennes, le 24 Février 2025

Référence Marché : 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla

LOCALISATION : ALLEE 18 FLEMING - MME CHAUVIN 06 66 38 61 94
LOGEMENT N° 104493, PORTE N°18, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : INFILTRATION DANS SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DE LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : TRACE D'HUMIDITÉ SUR LE SOL VERS LE RECEVEUR
AUTRE CONSTAT : MAUVAISE ÉTANCHÉITÉ DU RECEVEUR SUR LA FAIENCE ET SA PÉRIPHÉRIE AU SOL
REMARQUE : BARRE DE SEUIL COLLÉE NON ÉTANCHE
REMARQUE : RECEVEUR CASSÉ DANS LE COIN CE QUI EXPLIQUERAIT L'INFILTRATION
REMARQUE : CARREAUX DE FAIENCE MANQUANT
CONSTAT : FUITE SUR WC EN DESSOUS LE RÉSERVOIR
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC
DEUX POSSIBILITÉS : REFECTION ÉTANCHEITÉ DE LA SALLE DE BAIN OU PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RECEVEUR ET D'INSTALLER UNE PAROIE AVEC OUVERTURE CENTRALE
CONTRÔLE DE LA VMC
BON FONCTIONNEMENT
CONSTAT : BAIGNOIRE PERCÉE AU 1ER ÉTAGE
PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
INSTALLATION RIDEAU IMPOSSIBLE CAR SOUS-PENTE
PRÉVOIR UN PAR BAIN DE 80 CM DE LONGUEUR MINIMUM
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LC LGESTION Email envoyé le 20/02/25 a 17H22 SERVIMO

LC LGESTION Email envoyé le 20/02/25 a 17H11

LC LGESTION Email envoyé le 20/02/25 a 17H08

CL LCOMPTER Email envoyé le 20/02/25 a 17H06 tcermelli@aiguillon.com

CL LCOMPTER Email envoyé le 20/02/25 a 17H05 tcermelli@aiguillon.com

CL LCOMPTER Email envoyé le 20/02/25 a 17H04 tcermelli@aiguillon.com

AT LGESTION Email envoyé le 20/02/25 a 16H15 M. T CERMELLI

2002 : BONJOUR,

- PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC

- DEUX POSSIBILITÉS : REFECTION ÉTANCHEITÉ DE LA SALLE DE BAIN OU
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RECEVEUR ET D'INSTALLER UNE PAROI AVEC
OUVERTURE

PRÉVOIR REMPLACEMENT BAIGNOIRE

DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

CL LCOMPTER Email envoyé le 20/02/25 a 17:04 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00

TOTAL H.T.	100,00
T.V.A. a 10,00%	10,00
TOTAL T.T.C.En EURO	110,00

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.