

N/REF : 12/06/2025 15H45 C:000053 I:02477
V/REF : AC/C21467
V/Email reçu le Jeudi 12/06/2025 a 15H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BBO
IMMEUBLE : BILBAO - BBO
37-39, COURS DE BILBAO
.
35200 RENNES

Rennes, le 23 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : COURS 39 BILBAO - M. MME ASTIER 06 18 32 13 80
LOGEMENT N° 008594, PORTE N°91, 9° ÉTAGE, TYPE 4

LGT 101 M MANAI RACHID 02 99 53 35 52 / 06 72 85 80 03
LOGEMENT N° 008598 TYPE 4, PORTE 101

LGT 111 MME MARTIN SANDRINE 06 72 28 38 23 / 02 99 78 18 06
LOGEMENT N° 008602 TYPE 4, PORTE 111 01

MOTIF : FUIITE IMPORTANTE DANS SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE DANS LOGEMENT 91
CONSTAT : FUIITE DERRIERE LE COFFRE DE LA DOUCHE, DE L'EAU SORT DERRIERE
LA DOUCHE
TEST COLORANT POUR VÉRIFIER ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE COMPTEUR EAU FROIDE ET EAU CHAUDE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER DANS LE LOGEMENT
RECHERCHE DE FUIITE IMPOSSIBLE DANS LOGEMENT 101 CAR LOCATAIRE ABSENTE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 13/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 91
CONTROLE DES ÉVACUATIONS ET MISE EN PLACE DE COLORANT
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE LOGEMENT 111
OUVERTURE MUR WC POUR ACCÉDER COLONNE EAU CHAUDE
CONSTAT : AUCUNE FUIITE CONSTATÉE

CONTROLE LOGEMENT 101
OUVERTURE MUR WC POUR ACCÉDER COLONNE EAU CHAUDE
CONSTAT : FUITE REPÉRÉE SUR COLONNE EAU CHAUDE. FUITE EN CONTINUE
OUVERTURE MUR BRIQUE POUR ACCÉDER COLONNE EAU CHAUDE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BAGUE ET D'UN SERFLEX POUR RÉPARATION
PROVISOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 16/06/25 a 11H06 M. R TALLEUX

PRÉVOIR RÉPARATION DÉFINITIVE SUR COLONNE EAU CHAUDE DU LOGEMENT 101
AVEC COUPURE EAU CHAUDE GÉNÉRALE PAR ENGIE
PRÉVOIR REBOUCHAGE DES MURS DANS LE LOGEMENTS 101 ET 111
POUVEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU LOGEMENT 111 ?
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

CL LGESTION Email envoyé le 13/06/25 a 10H46 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 12/06, AFIN DE POURSUIVRE NOTRE
RECHERCHE DE FUITE, IL SERAIT NÉCESSAIRE DE NOUS COMMUNIQUER LES
COORDONNÉES DU LOCATAIRE DU LOGEMENT 101. SI LA RECHERCHE DE FUITE NON
DESTRUCTIVE NE DONNE RIEN, NOUS SERONS DANS L'OBLIGATION D'EFFECTUER
UNE RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE.
DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/06/25 A 10:46 M. R TALLEUX
Suite a donner : OUI. Le 13/06/2025 a 20:58

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite	2	80,00	80,00
TOTAL H.T.				250,00
T.V.A. a 10,00%				25,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>275,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.