

N/REF : 2/05/2025 16H01 C:000053 I:02465
V/REF : AC/C18614
V/Email reçu le Vendredi 02/05/2025 a 16H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LGF
IMMEUBLE : LONGFORD -LGF
1-4, SQUARE LONGFORD
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 09 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 2 LONGFORD - MR CHAOUCH 06 79 89 57 57
LOGEMENT N° 101265, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RADIATEUR DANS L' ENTRÉE PERCÉ EN PARTIE BASSE (RADIATEUR A REMPLACER)

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 14/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE (RADIATEUR + TETE THERMOSTATIQUE CASSÉE)

REMARQUE : TOUS LES RADIATEURS DU LOGEMENT CHAUFFENT TRES MAL, PRÉVOIR
UN DÉSEMBOUAGE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 17/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU RÉSEAU CHAUFFAGE

VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE

DEPOSE RADIATEUR ENTRÉE DEFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR AVEC ROBINET

DÉSEMBOUAGE HYDRODYNAMIQUE RÉSEAU CHAUFFAGE SUR 8 RADIATEURS.

REMISE EN PRESSION/PURGE.

CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

REMARQUE : RADIATEUR CHAMBRE PERCÉ

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/07/25 a 10H11 vbriens@aiguillon.com

0707 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/06/25 A 14H58 VBRIENS@AIGUILLON.COM

2606 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 17/06 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/06/25 A 16H58 VBRIENS@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 17/06, IL FAUDRAIT PREVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE CAR IL EST ROUILLÉ ET IL FUIT, RISQUE DÉGAT DES EAUX. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

03/06 : MSG REP

MB LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/06/25 A 13H16 M. V BRIENS

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 15/05/25 A 10H50 M. V BRIENS

PRÉVOIR UN DÉSEMBOUAGE DU RÉSEAU CHAUFFAGE EN MEME TEMPS QUE LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

1305: MSG REP

0205: MSG REP

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/06/25 A 16:57 M. V BRIENS

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/06/25 A 14:56 M. V BRIENS

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/07/25 A 10:09 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
8,00	PBL130-Désembouage d'1 radiateur	1	50,00	400,00
1,00	PBL141-FP.1 Radiat.acier H600mm<L650mm	2	280,00	280,00

TOTAL H.T.	680,00
T.V.A. a 10,00%	68,00
TOTAL T.T.C.En EURO	748,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.