

N/REF : 16/12/2025 10H16 C:000003 I:02666
V/REF : AC/C35428
V/Email reçu le Mardi 16/12/2025 à 10H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBH
IMMEUBLE : LES EBIHENS -EBH
14/20, RUE D'OUessant
.
35590 ST GILLES

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 20A RUE D'OUessant - MME JULIEN-LEFEUVRE LAURA TÉL 06 07 69 58 93
PORTE 23 - 2EME ÉTAGE

MOTIF : MANQUE DE PRESSION SUR TOUS LES ROBINETS +UNE FUITE SUR LE MITIGEUR DU
LAVABO DE LA SALLE DE BAINS + ABSENCE D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE REDUCTEUR DE PRESSION
FOURNITURE ET POSE D'UN REDUCTEUR DE PRESSION
CONTROLE LAVABO
RESSERRAGE DE LA BONDE
DEPOSE ROBINET MACHINE A LAVER
FOURNITURE ET POSE ROBINET MACHINE A LAVER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 22/12
APPEL LOCATAIRE
CONSTAT : LE ROBINET DE DOUCHE SERAIT REMPLACÉ PAR ISERBA CETTE SEMAINE,
IL N'EST DONC PAS NÉCESSAIRE DE REFAIRE LES JOINTS SILICONE SUR LES
ARRIVÉES D'EAU. LA BARRE DE DOUCHE ET LE ROBINET DE CUISINE SERONT
ÉGALEMENT POSÉSAR ISERBA

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 23/12/25 à 18H30 Mme S FARUEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 23/12/25 à 10H48 Mme S FARUEL

CL LGESTION Email envoyé le 17/12/25 a 09H39 sfaruel@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 16/12, PREVOIR INSTALLATION D'UNE BARRE DE DOUCHE ET ROBINET DE DOUCHE + REPRISE ÉTANCHÉITÉ AUTOUR DE LA ROBINETTERIE, REMPLACEMENT ROBINET EVIER + MISE EN PLACE D'UN MIROIR AU DESSUS DU LAVABO. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

16/12 : MSG REP

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 09:36 MME S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL011-Ff Diagnost.manque pression	PP 1	110,00		110,00
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	1	46,00		46,00
TOTAL H.T.					156,00
T.V.A. a 10,00%					15,60
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>171,60</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

