

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020219

N/REF : 11/02/2022 14H29 C:025567 I:31649
V/REF : 22011770
V/Email reçu le Vendredi 11/02/2022 à 14H29

ALPES ISERE HABITAT
Agence Fontaine PG2
Code Service : COMPTABILITE
52 Mail Marcel Cachin
38600 FONTAINE

V/REF.IMM. 80654
IMMEUBLE : LE CHALET
12 ET 14 RUE MARCEL PAUL
38560 CHAMP SUR DRAC

Fontaine, le 18 Février 2022

Référence Marché: Marché n°17TRA055/1-Lot 13

LOCALISATION : ALLEE N14 RUE MARCEL PAUL - CONTACT MME BERGERON ANNIE : 06 12 14 36 80
MONTEE N2 09 54 21 71 01

MOTIF : INTERVENIR POUR : - REPARATION DE LA FUITE AU PLAFOND DE LA CAVE
Donneur d'ordre : M. F MICHEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 11/02/2022 A 16H30
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE
FUITE AU NIVEAU D'UN RACCORDEMENT
REPARATION PROVISOIRE IMPOSSIBLE

POUR REPARATION PROVISOIRE :
PREVOIR COUPURE D'EAU GENERALE - PREVOIR L'INTERVENTION D'ENGIE (EAU CHAUDE)-
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU MAMELON ET DES JOINTS

LE 15/02/2022 : POSE AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR LE 17/02/2022

LE 17/02/2022 A 9H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BERGERON
FUITE SUR ECROU-LIBRE SE RATTACHANT A UNE VANNE - RESEAU EAU CHAUDE SANITAIRE

COUPURE D'EAU DEPUIS LA CHAUFFERIE
VIDANGE DU RESEAU
DEPOSE ET REMPLACEMENT JOINT FIBRE
REMISE EN EAU
CONTROLE DE L'ETANCHEITE OK

POMPAGE ET RACLAGE DES GARAGES

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020219

REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 17/02/22 a 16H38 M. F MICHEL
MB LGESTION Email envoyé le 14/02/22 a 10H44 M. F MICHEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ENTPLOMB02-Ff Rech./Répar.fuite PC	1	180,29	180,29
3,00	ENTPLOMB83-H(s) Ouvrier Le 17/02/2022	2	50,47	151,41
1,00	Ft Déplacement Distance 0 a 25 Km	4	21,24	21,24
2,75	H. Camion Hydro. Le 17/02/2022	4	73,36	201,74
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Joint(s) fibre 33/42	2	0,54	0,54
TOTAL H.T.				555,22
T.V.A. a 10,00%				55,52
TOTAL T.T.C.En EURO				610,74

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

