

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020307

N/REF : 7/01/2022 13H49 C:025567 I:31491
V/REF : 22005728
V/Email reçu le Vendredi 07/01/2022 à 13H49

ALPES ISERE HABITAT
Agence Fontaine PG2
Code Service : COMPTABILITE
52 Mail Marcel Cachin
38600 FONTAINE

V/REF.IMM. 00349
IMMEUBLE : PACALAIRE - LES ILES
2 a 8 RUE PACALAIRE
-
38170 SEYSSINET PARISSET

Fontaine, le 28 Février 2022

Référence Marché : Marché n°17TRA055/1-Lot 13
LOCALISATION : ALLEE N4 PACALAIRE - PARTIES COMMUNES - CONTACTER L'ASSISTANT RESIDENCE
M. MINKALA : 06 31 04 10 43
M.DJENIBA - LOGT 21 - 04 76 09 65 96
MOTIF : INTERVENIR POUR : - RECHERCHE DE FUITE.
Donneur d'ordre : M. M BOUMENDJEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 10/01/2022 A 16H
INTERVENTION DEPUIS LE HALL D'ENTREE DE L'IMMEUBLE
FUITE AU PLAFOND

CONTROLE DU LOGEMENT 21 AU 1ER ETAGE
INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DE LA FAIENCE SALLE DE BAIN

PREVOIR LA REFECTION DE LA FAIENCE

LE 24/02/2022 A 15H
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 21
REFECTION JOINT SILICONE CONTOUR TABLETTE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 25/02/22 a 15H36 M. M BOUMENDJEL
MB LGESTION Email envoyé le 11/01/22 a 10H18 M. M BOUMENDJEL

BONJOUR
SUITE A L'INTERVENTION EFFECTUEE PAR NOTRE TECHNICIEN, NOUS PRECONISONS
LA REFECTION DE LA FAIENCE COTE DOUCHE DU LOGEMENT 21 AU 1ER ETAGE.
EN MEME TEMPS QUE VOTRE ACCORD, POUVEZ VOUS NOUS COMMUNIQUER LES

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020307

COORDONNEES DES LOCATAIRES DE CE LOGEMENT?
MERCI DE VOTRE RETOUR
BONNE RECEPTION

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ENTPLOMB02-Ff Rech./Répar.fuite PC	2	180,29	180,29
2,00	ENTPLOMB34-Réfection joint silicone	3	50,47	100,94
TOTAL H.T.				281,23
T.V.A. a 10,00%				28,12
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>309,35</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN