

N/REF : 31/03/2025 16H16 C:000228 I:00131

SAKURA SARL

V/Email reçu le Lundi 31/03/2025 a 16H16

**35 RUE PDT EDOUARD HERRIOT
69002 LYON**

V/REF.IMM. SD0134

**IMMEUBLE : MC DONALD'S HERRIOT
35 RUE EDOUARD HERRIOT
69002 LYON**

Saint Priest, le 03 Avril 2025

ADRESSE : MCDONALD'S LYON HERRIOT

**Motif de la demande : INTERVENIR POUR FUITE DANS LES VESTIAIRES EQUIPIERS
ET REMONTÉE D'EAU DANS LES BOUCHES D'EGOUTS PLONGE/COULOIR.**

Donneur d'ordre : Mme F. MONTEL

NATURE DE L'INTERVENTION :

LE 02/04/2025
CURAGE PAR PROCEDE HYDRAULIQUE DU RESEAU EU DU RESTAURANT
CONTROLE - BON ECOULEMENT

COMMENTAIRES : CB LCOMPTER Email envoyé le 03/04/25 a 18H16 Mme F. MONTEL

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
2,50	H(s)Equipe Camion 19T/Dépl.Le 02/04/2025	1	179,85	449,62
1,00	Augmentation cout carburant véh.curage	1	9,36	9,36
TOTAL H.T.				485,75
T.V.A. a 20,00%				97,15
TOTAL T.T.C.En EURO				582,90

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Restaurant McDonald's LYON HERRIOT <0134@net.mcdonalds.fr>
Envoyé: lundi 31 mars 2025 16:16
À: Contact SOLYDEC
Cc: fmontel@mariancelyon.fr
Objet: Demande d'intervention

Importance: Haute

Bonjour, nous souhaiterions une intervention.

Fuite dans les vestiaires équipiers et remontée d'eau dans les bouches d'égouts plonge/couloir.

Nous ne souhaitons pas l'intervention de votre sous-traitant "Servimo"

Dans l'attente d'une réponse, je vous remercie

Cordialement

McDonald's Lyon HERRIOT
35 rue du Président Edouard Herriot
69002 LYON