

N/REF : 26/03/2025 13H43 C:000951 I:00119

V/Email reçu le Mercredi 26/03/2025 à 13H43

SDC 'le ventoux'
C/O COGERIM RIVOIRE
4 BOULEVARD JULES FABRE
69006 LYON

V/REF.IMM. 1.0050

IMMEUBLE : LE VENTOUX
10 RUE LOUIS THEVENET
69004 LYON

Saint Priest, le 19 Mai 2025

ADRESSE : LOGEMENT MONTEIL AU RDC :LOCATAIRE: MR RATTI : 0687987138 RDV 13H30
AUTRE LOCATAIRE DU RDC :
MME HAMANT - 06 65 63 83 59
CAVE 112 - MME CAILLET - 06 30 31 11 57 (A CONTACTER CAR NOUS N'AVONS PAS LES ACCES)
-CAVE 14 - M. CUREY (ACCES AVEC M. GUILLON) 0784917617
- CAVE 22 - M. GUILLON - 07 68 74 99 72
-COLONNE EU SOUS LE BAT 3B.
LOGEMENT MONTON ET LEROI 1ER ETAGE TEL 0624947058
LEROI PRO M HOUSSEL 0680251048

Motif de la demande : EFFECTUER UNE RECHERCHE DE FUITE CHEZ MR RATTI RDC DANS LE CADRE D'INFILTRATIONS DANS LES CAVES DE L'ALLÉE 1A ET 1B

Donneur d'ordre : Mme S. MEILLANT

NATURE DE L'INTERVENTION :

=====

LE 22/04/2025
LOGEMENT DE M RATTI
SUSPITION DE FUITE CHEZ LUI CAR ECOULEMENT EN CAVE.(UNE D'OUVERTURE A NORMALEMENT ETE FAITE POUR CHEZ MR RATTI AFIN D'AVOIR UN VISUEL)
EGALEMENT TACHE HUMIDITE EN PLAFOND DE CHEZ MR RATTI
FAIRE REALISER CHERCHE DE FUITE CHEZ MME MONTON ET MR LEROI SI PAS DE FUITE IL FAUDRA PASSER A L'ETAGE DU DESSUS.

LE 09/04/2025
LOGEMENT MONSIEUR RATTI RDC
TEST HUMIDITE REALISE DANS LE WC EN PARTIE BASSE 100 %
PRESENCE D'HUMIDITE EGALEMENT AU PLAFOND DE LA SDB, MISE DE FLUORESCEINE
LE RECEVEUR ET EVIER - LE COLORANT RESSORT EN CAVE
2 EME TEST EN METTANT LA FLORESCEINE UNIQUEMENT DANS LE RECEVEUR, LE COLORANT EST DE NOUVEAU RESSORTI - LA FUITE PROVIENT DU RECEVEUR DE DOUCHE.

AU R+1 CHEZ MME MONTON :
LA PAROI DE DOUCHE AVEC JOINTS HS ET JOINT SILICONE DU RECEVEUR A REFAIRE - TEST A LA REFAIRE EINE DANS LES WC,RAS.

CHEZ MME DUCROUX AU R+2 :
FUIITE SUR JOINT DE PIPE WC IMPORTANTE ET RESERVOIR ENTRE LA CUVETTE FUIT
IL FAUT REMPLACER LES FIXATIONS ET LE MECANISME AINSI QUE LA PIPE WC
LE GARDIEN N'EST PAS PRESENT POUR L'ACCES A LA CAVE DE M CUREY.

COMMENTAIRES : CB LCOMPTER Email envoyé le 19/05/25 a 17H10 Mme S. MEILLANT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
0,50	H(s) Ouv.Plomberie/san dep.Le 22/04/2025	1		Pour mémoire
4,00	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 09/05/2025	3	79,59	318,36
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
10,00	Dose(s) de FLUORESCINE	3	10,92	109,20
TOTAL H.T.				454,33
T.V.A. a 10,00%				45,43
TOTAL T.T.C.En EURO				499,76

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Stéphanie MEILLANT <s.meillant@cogerim-rivoire.fr>
Envoyé: mercredi 26 mars 2025 13:43
À: Contact SOLYDEC
Cc: Aymeric COURROYE
Objet: 913 - RECHERCHE DE FUITE

Immeuble : 0913 – LE VENTOUX – 10 RUE LOUIS THEVENET – 69004 LYON

Bonjour,

Dans le cadre d'infiltrations dans les caves de l'allée 1A et 1B, merci d'effectuer une recherche de fuite.

Pour accès aux appartement du RDC, voici les personnes à contacter :

Mme HAMANT - 06 65 63 83 59

M. MONTEIL - 06 51 25 12 50

Bien à vous.



Stéphanie Meillant

Gestionnaire / Assistante



04 82 83 70 10



s.meillant@cogerim-rivoire.fr



cogerim.fr



4 Boulevard Jules Favre, 69006 Lyon