

N/REF : 16/06/2025 15H41 C:000348 I:00113

V/Email reçu le Lundi 16/06/2025 a 15H41

CHARCAX
Mc Donald's
44 RUE DU COMMANDANT CHARCOT
69005 LYON

V/REF.IMM. SD0906

IMMEUBLE : MC DONALD'S 5EME
44 RUE DU COMMANDANT CHARCOT
69005 LYON

Saint Priest, le 17 Juin 2025

ADRESSE : 44 RUE DU COMMANDANT CHARCOT

Motif de la demande : BOUCHE D'EGOUT BOUCHEE (DANS LA CUISINE PRES DU LAVE MAIN)

Donneur d'ordre : Mme O GESNOT

NATURE DE L'INTERVENTION :

LE 17/06/2025
DEBOUCHAGE PAR PROCEDE HYDRAULIQUE DES EGOUTS DANS LA CUISINE
CONTROLE DU BON ECOULEMENT.
PRESENCE DE GOBELETS ET COUVERCLES DANS LES EVACUATIONS - (VOIR PHOTOS)

COMMENTAIRES : CB LCOMPTER Email envoyé le 17/06/25 a 14H33 Mme O GESNOT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77		26,77
3,00	H(s)Equipe Camion 19T/Dépl.Le 17/06/2025	1	179,85		539,55
1,00	Augmentation cout carburant véh.curage	1	9,36		9,36
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	M3 d'eau	1	6,66		6,66
TOTAL H.T.					582,34
T.V.A. a 20,00%					116,46
TOTAL T.T.C.En EURO					698,80

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Restaurant McDonald's LYON CHARCOT <0906@net.mcdonalds.fr>
Envoyé: lundi 16 juin 2025 15:41
À: Contact SOLYDEC
Objet: demande intervention

Bonjour,

je souhaiterais une intervention pour une bouche d'égout bouchée (celle de la cuisine près du lave mains)

Merci d'avance,

bien cordialement,

Ophélie GESNOT

Directrice Adjointe

Société Charcax - McDonald's

44 rue du commandant Charcot

69005 LYON

04.78.40.98.96