

FACTURE N° 4110098
INTERVENTION PLANIFIEE 368
N/REF : 1/10/2024 50H05 C:000517 I:00431
V/REF : TP0001

SAS LANDERNEAU DIS
Leclerc
ROUTE DU LECK
CS 30932
29419 LANDERNEAU CEDEX

IMMEUBLE : LECLERC
ROUTE DU QUINQUIS LECK
ROUTE DU LECK
29800 LANDERNEAU

Guipavas, le 18 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : SEPARATEUR HYDROCARBURE
MOTIF : Intervention semestrielle
Donneur d'ordre : _ LA DIRECTION

INTERVENTION DU 13/11/2024
POMPAGE ET NETTOYAGE DU SÉPARATEUR STATION-SERVICE
POMPAGE LAVAGE DES AVALOIRS ET CURAGE RÉSEAU DE LA STATION-SERVICE
CONTRÔLE : BON ÉCOULEMENT
POMPAGE ET NETTOYAGE ET REMISE EN EAU DU SÉPARATEUR PARKING
DÉCHETS : 3 T EAUX HYDROCARBURÉES
1 T BOUE HYDROCARBURÉES

OBSERVATIONS : PAS D'ACCES AU SÉPARATEUR BASSIN D'ORAGE
SÉPARATEUR STATION-SERVICE NON AUX NORMES : ABSENCE DE
FLOTTEUR

IMPORTANT : LES BSD SONT OBLIGATOIREMENT A VALIDER PAR VOS SERVICES SUR
TRACKDECHETS ([HTTPS://TRACKDECHETS.BETA.GOUV.FR/](https://trackdechets.beta.gouv.fr/)) AFIN D'ASSURER LEUR
TRAITEMENT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Entretien Séparateurs Hydrocarbures	1	1893,15	1893,15

TOTAL H.T.	1893,15
T.V.A. a 20,00%	378,63
TOTAL T.T.C.En EURO	2271,78

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008).
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros.
TVA acquittée sur les encaissements.