

FACTURE N° 5110074
N/REF : 3/11/2025 7H02 C:000517 I:00431

V/Appel du Lundi 03/11/2025 a 7H02

**SAS LANDERNEAU DIS
Leclerc
ROUTE DU LECK
CS 30932
29419 LANDERNEAU CEDEX**

IMMEUBLE : LECLERC
ROUTE DU QUINQUIS LECK
ROUTE DU LECK
29800 LANDERNEAU

Guipavas, le 17 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : LECLERC - ZONE DU LECK - LANDERNEAU
MOTIF : CURAGE RESEAU
Donneur d'ordre : M. D. THEPAUT

INTERVENTION DU 03/11/2025
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CURAGE RÉSEAU BAC A GRAISSE DE LA TRAPPE DE VISITE JUSQU'AU BAC A
GRAISSE (CÔTÉ BOULANGERIE)
DÉBOUCHAGE DU SIPHON DE CUISINE JUSQU'A L'ÉVIER
CONTROLE : BON ECOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

PRÉCONISATIONS : PRÉVOIR L'INSTALLATION D'UN REGARD EXTÉRIEUR ENTRE LA
SORTIE DU BÂTIMENT ET L'ENTRÉE DU BAC A GRAISSES, IDÉALEMENT AU NIVEAU
DU COUDE DE LA CANALISATION EXTÉRIEUR. CELA PERMETTRA LE CURAGE VERS LE
BÂTIMENT ET VERS LE BAC A GRAISSES DEPUIS L'EXTÉRIEUR

OBSERVATIONS : SB LCOMPTER Email envoyé le 17/11/25 a 10H02 M. D. THEPAUT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	Heure Hydrocureur+Chauffeur	1	164,00	328,00
2,00	2eme Technicien	2	62,00	124,00

TOTAL H.T.	452,00
T.V.A. a 20,00%	90,40
TOTAL T.T.C.En EURO	542,40

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008).
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros.
TVA acquittée sur les encaissements.