

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4050181

N/REF : 15/05/2024 9H44 C:025951 I:32427
V/REF : 917692
V/Email reçu le Mercredi 15/05/2024 à 9H44

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0678
IMMEUBLE : LA COISETIERE -0678
76-492, RUE DE LA COISETIERE
38530 PONTCHARRA

Fontaine, le 24 Mai 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 76 DE LA COISETIERE - LGT 102939 - PORTE L105 - RDC
M.MME REVEL STEPHANE 06.82.95.29.01

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE EN DALLE AVEC REPARATION SUR
TUYAU D'ALIMENTATION WC

Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 15/05/2024 A 12H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L105 DE MME REVEL AU RDC
CONSTAT D'UNE FUITE AU NIVEAU DE L'ALIMENTATION DU WC
POSE D'UN BOUCHON PROVISOIEMENT POUR REMETTRE L'EAU
REPLI CHANTIER
PREVOIR UN PASSAGE EN APPARENT 10ML EN MULTICOUCHE DN16

LE 23/05/2024 A 09H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 105 DE M.REVEL AU RDC
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
PASSAGE EN APPARENT DE L'ALIMENTATION EAU FROIDE DEPUIS LA CUISINE
JUSQU'AU WC
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 24/05/24 à 11H02 M. J. QUERIN

TM LCOMPTER Email envoyé le 16/05/24 à 09H40 M. J. QUERIN

MERCI DE NOUS DONNER VOTRE ACCORD POUR LA SUITE DES TRAVAUX

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4050181

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
10,00	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	3	41,85	418,50
TOTAL H.T.				585,90
T.V.A. a 10,00%				58,59
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>644,49</u>

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN