

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090009

N/REF : 19/08/2024 12H07 C:025951 I:32408
V/REF : 923002
V/Email reçu le Lundi 19/08/2024 à 12H07

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0169
IMMEUBLE : LES JONQUILLES -0169
7-18, RUE CHENEVIERE
PASSAGE DES GRUBINS/LE ROUTOIR
38240 MEYLAN

Fontaine, le 04 Septembre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 14 CHENEVRIERE BAT 1 LOGEMENT L001 RDC M.HYSENI SHEMSSEDIN
07 55 38 43 90
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LA SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

LE 23/08/2024 A 14H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 1 DE M.HYSENI AU RDC
CONTROLE DU LOGEMENT - PLUSIEURS FUITES DANS LA SALLE DE BAIN DU DUPLEX
QUI PROVOQUENT DES INFILTRATIONS AU PLAFOND DU RDC
FUITE SUR LE JOINT DE LA BAIGNOIRE - A REFAIRE
FUITE SUR LE JOINT DU LAVABO - A REFAIRE
FUITE SUR LE SIPHON DU LAVABO ET SUR LES JOINTS DU LAVABO DU RDC
PREVOIR REMPLACEMENT DU TABLIER BAIGNOIRE 160CM

LE 02/09/2024 A 09H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L001 DE M.HYSENI AU RDC
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE 160CM
REFECTION DU JOINT SILICONE AUTOUR DE LA BAIGNOIRE
REFECTION SILICONE HAUT ET BAS DU LAVABO
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU SIPHON LAVABO
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BONDE LAVABO DE L'ETAGE
PREVOIR LA REPRISE DE LA FAIENCE DE LA SALLE DE BAIN DE L'ETAGE SUR
5.5M2 CAR LES JOINTS SONT COMPLETEMENTS POREUX
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 03/09/24 à 12H02 M. D. SARTOR
AH LGESTION Email envoyé le 26/08/24 à 12H07 M. E. CHUPIN
MERCI DE NOUS ACCORDER LES TRAVAUX

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090009

JOINT DE LA BAIGNOIRE - A REFAIRE
JOINT DU LAVABO - A REFAIRE
SIPHON DU LAVABO ET SUR LES JOINTS DU LAVABO DU RDV
REPLACEMENT DU TABLIER BAIGNOIRE 160CM

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
1,00	PLS204-F.P.Habillage baignoire	2	93,22	93,22
1,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,33	48,33
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Siphon(s) Lavabo	2	4,02	4,02
1,00	Cartouche(s) de silicone (310 ml)	2	11,39	11,39
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	2	19,98%	3,07
TOTAL H.T.				327,32
T.V.A. a 10,00%				32,73
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>360,05</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN