

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4120227

N/REF : 9/12/2024 16H10 C:025951 I:32368
V/REF : 928625
V/Email reçu le Lundi 09/12/2024 à 16H10

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0366
IMMEUBLE : LES RUIRES 1 ILK-366
12/14, RUE JEAN MOULIN
(BATIMENT K)
38320 EYBENS

Fontaine, le 20 Décembre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLÉE 14 MOULIN - MME BOUSQUET 06 58 58 44 17

MOTIF : M. ZIOUDI 06 67 61 02 70 1ER ÉTAGE
: INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SOUS LA DALLE DE M. ET MME ZIOUDI,
QUI S'ÉCOULE DANS LE SÉJOUR DE MME BOUSQUET
Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 16/12/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BOUSQUET AU RDC
TRACES D'INFILTRATION D'EAU DANS LE PLAFOND DU SALON AU COIN QUI DONNE
SUR LA FACADE (60% DE TAUX D'HUMIDITE AU PLAFOND)
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.ZIOUDI AU 1ER ETAGE
CONTROLE DU LOGEMENT (40% DE TAUX D'HUMIDITE AU BAS DU MUR ET SOL COTE
RADIATEUR DU SALON)
PREVOIR LE CONTROLE DU CHAUFFAGE MONOTUBE EN DALLE
REMARQUE : LE LOCATAIRE REFUSE TOUTE INTERVENTION CHEZ LUI

L'EAU COULE PAR INTERMITTENCE, IL Y A DE GRANDE CHANCE QUE CE SOIT UN
PROBLEME D'ETANCHEITE DE LA FACADE OU DU BALCON
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 19/12/24 à 17H23 M. F. YADEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
TOTAL H.T.				167,29
T.V.A. a 10,00%				16,72
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>184,01</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN