

SUR FACTURE N° 4120101
N/REF : 29/11/2024 14H25 C:024920 I:30131

V/Appel du Vendredi 29/11/2024 a 14H25

IMMEUBLE : LE 29 MARBEUF
29 RUE MARBEUF
38100 GRENOBLE

MME RAMBAUD

**29 RUE MARBEUF
38100 GRENOBLE**

Fontaine, le 23 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 29 MARBEUF MME RAMBAUD 04 76 96 35 28

MOTIF : INTERVENIR POUR REFOULEMENT DE LA MACHINE A LAVER ET QUAND MME METS UNE
GRANDE QUANTITE D'EAU DANS L'EVIER

Donneur d'ordre : Télésurveillance

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 02/12/2024 A 16H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME RAMBAUD
MULTIPLES TENTATIVES DE DÉBOUCHAGE A LA K50 : INFRUCTUEUSES
MISE EN PLACE D'UN Y AVEC BOUCHON DE VISITE POUR ACCÉDER A LA ZONE
BOUCHÉE - TENTATIVES ÉGALEMENT PAR LE SIPHON DE L'ÉVIER
ET LE SIPHON DU LAVABO : TOUJOURS BOUCHÉ MALGRÉ LA GROSSE QUANTITÉ DE
SALETÉ ENLEVÉE
PREVOIR REPRISE DE L'EVACUATION PVC ET CUIVRE DEPUIS LE CUMULUS

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

AVOIR N°4120011

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	H. Personnel + RIDGID K50 le 02/12	1	117,97	-117,97
	TOTAL H.T.			-117,97
	T.V.A. a 10,00%			-11,79
	TOTAL T.T.C.En EURO			-129,76

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale