

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4120345

N/REF : 23/12/2024 9H42 C:025951 I:32344
V/REF : 929132
V/Email reçu le Lundi 23/12/2024 a 9H42

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0869
IMMEUBLE : MICHELIERES 4 -0869
294, CHEMIN DES VERGERS
LES MICHELIERES 4
38190 BERNIN

Fontaine, le 30 Décembre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 294 VERGERS - CAVES
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LES CAVES SUR TUYAU EN CUIVRE
M.QUERIN VA OUVRIR LA CAVE - TU PEUX Y ALLER DIRECTEMENT
Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 23/12/2024 A 14H15 :
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES EN SOUS-SOL
CONSTAT : FUITE D'EAU SUR LE TUYAU EN CUIVRE D16 (BOUCLAGE EAU CHAUDE)
TUYAU PERCÉ.
UNE RÉPARATION PROVISOIRE A DÉJÀ ÉTÉ FAITE.
PRÉVOIR COUPURE D'EAU CHAUDE DEPUIS LA CHAUFFERIE ET LE REMPLACEMENT DE
LA PORTION DU TUYAU BOUCLAGE EAU CHAUDE.
AFFICHAGE FAIT POUR VENDREDI 27/12 APRES-MIDI.

LE 27/12/2024 A 13H :
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES EN SOUS-SOL
COUPURE D'EAU CHAUDE DU BÂTIMENT
VIDANGE DU RÉSEAU D'EAU CHAUDE
DÉPOSE DE LA PORTION FUYARDE EN CUIVRE D16
REMPLACEMENT DE CETTE PORTION PAR DU MULTICOUCHE D20
REMISE EN EAU ET CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ.

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 30/12/24 a 15H26 M. J. QUERIN

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
1,00	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	2	41,82	41,82
TOTAL H.T.				209,11
T.V.A. a 10,00%				20,91
TOTAL T.T.C.En EURO				230,02

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN