

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010102

N/REF : 22/11/2024 12H08 C:025951 I:32411
V/REF : 927573
V/Email reçu le Vendredi 22/11/2024 à 12H08

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0185
IMMEUBLE : LES NAIFS -0185
11, IMPASSE DU TRAMIER
AUTOGERES
38240 MEYLAN

Fontaine, le 10 Janvier 2025

Référence Marché: Lot 7-Menuiserie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 11 TRAMIER LOGEMENT L201 2EME ETAGE M.BAILLS STEPHANE

MOTIF : INTERVENIR POUR MISE EN JEU D'UNE MENUISERIE (INTERIEUR/EXTERIEUR)
PORTE SEJOUR/BALCON
Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

LE 29/11/2024 A 16H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L201 DE M.BAILS AU 2EME ETAGE
LE SYSTEME OSCILLO-BATTANT DE LA PORTE-FENETRE 1 VANTAIL DU
SALON EST DEFAILLANT - PREVOIR SON REMPLACEMENT
CELUI-CI A ETE REMPLACE EN DEBUT D'ANNEE
MISE EN PLACE D'UNE VIS AUTO FOREUSE AFIN QUE CELUI-CI NE SE DECROCHE
PAS
POUR LA SECONDE PORTE-FENETRE 2 VANTAUX DU SALON - PREVOIR POSE DE
RAIDISSEURS SUR CHAQUE MONTANT COTE FICHE, POUR ESSAYER DE REDRESSER LES
MONTANTS TORDUS ET REGLER LES DEUX OUVRANTS
REPLI CHANTIER

LE 08/01/2025 A 12H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L201 DE M.BAILS AU 2EME ETAGE
REGLAGE DES POINTS DE SECURITE DES 2 PORTES-FENETRES DU SALON - CELA A
REGLE LE PROBLEME DE CREMONE ET D'ETANCHEITE A L'AIR
REGLAGE DES OUVRANTS DE L'UNE DES PORTES-FENETRES
IL FAUT TOUT DE MEME AJOUTER 2 POINTS DE SECURITE PAR OUVRANT CAR CEUX
EN PLACE SONT INSUFFISANTS (6 EN PLUS DES 6 DEJA PRESENTS)
POUR INFO : IL FAUDRAIT PREVOIR L'ISOLATION DU CAISSON DU VOLET ROULANT
DE LA FENETRE MONOBLOC DU SALON CAR CELUI-CI LAISSE PASSER ENORMEMENT
D'AIR - ENVIRON 2M2 DE STYRODUR- EPAISSEUR A DETERMINER AU MOMENT DE
L'OUVERTURE
REPLI CHANTIER

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010102

AH LCOMPTER Email envoyé le 09/01/25 a 16H41 M. D. SARTOR

AH LGESTION Email envoyé le 06/12/24 a 14H07 M. D. SARTOR

MERCI DE NOUS DONNER VOTRE ACCORD POUR LA POSE DE RAIDISSEURS ET
DU SYSTEME OSCILLO BATTANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.

Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MEN501-Mise en jeu menuiserie	1	32,95	65,90
2,00	MEN501-Mise en jeu menuiserie	6	32,95	65,90
TOTAL H.T.				131,80
T.V.A. a 10,00%				13,18
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>144,98</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN