

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5080180

N/REF : 2/07/2025 9H34 C:025951 I:32381
V/REF : 939789
V/Email reçu le Mercredi 02/07/2025 à 9H34

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0731
IMMEUBLE : GENDAMERIE -0731
3, RUE CHARLES PIOT
(COLL GAZ/IND GAZ)
38320 EYBENS

Fontaine, le 18 Aout 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 3 PIOT - GENDARMERIE LOC M.BERNARD-TEL*0761440917*
MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE SOUS L'EVIER
Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 15/07/2025 A 14H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BERNARD
FUITE D'EAU SUR TUYAU D'ALIMENTATION D'EAU FROIDE SOUS LE
MEUBLE DOUBLE VASQUE DANS LA SALLE DE BAIN - CUIVRE PERCE
LA FUITE A DEJA ETE COLMATEE PAR LE LOCATAIRE
PREVOIR LA DEPOSE DU MEUBLE DOUBLE VASQUE - PAR LE LOCATAIRE
DEPOSE DU TUYAU D'EVACUATION
REPRISE DE LA PORTION FUYARDE EN CUIVRE DIAM 18 PAR DU MULTICOUCHE DIAM
20
REPLI CHANTIER

LE 14/08/2025 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BERNARD
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
REPRISE DE L'ALIMENTATION D'EAU FROIDE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 18/08/25 à 16H02 M. F. YADEL
TM LCOMPTER EMAIL en CC le 16/07/25 à 07H46 philippe_krol@pluralis-habi
TM LCOMPTER Email envoyé le 16/07/25 à 07H46 M. F. YADEL

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5080180**MERCI DE NOUS ACCORDER LES REPARATIONS****ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	171,95	171,95
1,00	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	2	42,98	42,98
TOTAL H.T.				214,93
T.V.A. a 10,00%				21,49
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>236,42</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN