



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4040224

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 20/03/2024 7H52 C:005340 I:06994
V/REF : 935717
V/Email reçu le Mercredi 20/03/2024 a 7H52

SEMCODA
Agence de Rillieux La-Pape
62A, AVENUE DE L'EUROPE
CS 30054
69141 RILLIEUX LA PAPE CEDEX

V/REF.IMM. 00150
IMMEUBLE : RONS/RENOIR/MICH-150
2 a 14, RUE RONSARD
4a16 RENOIR/1a9-10/12 MICHELET
69140 RILLIEUX LA PAPE

Vaulx en Velin, le 04 Avril 2024

Référence Marché: M_230409001-1

LOCALISATION : ALLEE N16 RENOIR - LOGEMENT DE M NAMOUNE AU RDC - TEL:07 44107780
MOTIF : INTERVENIR POUR REGLAGE DE PORTE PALIERE + FENETRE - MERCI DE VERIFIER
L'ISOLATION A L'AIR
Donneur d'ordre : M. K. BARRY

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

LE 21/03 A 08H00 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MR NAMOUNE AU REZ-DE-CHAUSSEE
NOTRE PERSONNEL SUSPÇONNE QUE LA PORTE PALIERE A ETE FRACTUREE
REDRESSAGE DU CADRE ET REPARATION DES GACHES
CONTROLE DE BONNE FERMETURE-OUVERTURE

INTERVENTION A PARTIR DE LA CUISINE

1ER FENETRE :

- BESOIN DE 2 PERSONNEL AFIN DE REMPLACER LES PAUMELLES CAR TROP LOURDE

2EME FENETRE :

- PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA POIGNE CAR CASSEE

INTERVENTION A PARTIR DE LA CHAMBRE

- TABLIER VOLET ROULANT ARRACHE PAR LE VENT

PREVOIR LE REMPLACEMENT DU TABLIER - PRISE DE COTES

REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : CS LCOMPTER Email envoyé le 26/03/24 a 08H06 _ Env oi CR/AB

CLOTURE DU DOSSIER EN L'ETAT, DEVIS A L'ETUDE CONFORMEMENT A VOTRE
DEMANDE DU 25/03

DT LGESTION EMAIL en CC le 21/03/24 a 15H39 kalifa.barry@semcoda.com



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4040224

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DT LGESTION Email envoyé le 21/03/24 a 15H39 _ Env oi CR/AB

PREVOIR :

- LE REMPLACEMENT DU TABLIER DU VOLET ROULANT DE LA CHAMBRE
- LE REMPLACEMENT DE LA POIGNEE FENETRE DE LA CUISINE

MERCI DE NOUS INDIQUER LA SUITE A DONNER A CE DOSSIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MS00001-Forfait déplacement Ag.Rillieux	2	45,72	45,72
1,00	MS00021-Ajustage porte int./plac./pal.	2	50,80	50,80
1,00	MS00046-Rempl.Paumelles/Fiches pr menuis	2	20,32	20,32
TOTAL H.T.				116,84
T.V.A. a 10,00%				11,68
TOTAL T.T.C.En EURO				128,52

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



Bon de Commande

N° : 935717 du 19/03/2024

Pr.

SEMCODA

AGENCE DE RILLIEUX LA PAPE

62 A, avenue de l'Europe

CS 30054

69141 RILLIEUX LA PAPE CEDEX

Tel:04.78.97.08.50

SERVIMO SAS

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX EN VELIN

Immeuble collectif



Individuel



- 2 ans



Non Conventionné



Fournitures seules



Travaux dits urgents



Si coché, reporter la mention
"Travaux Urgents" sur la facture

**Exemplaire à joindre à la facture
dont le libellé sera conforme
aux instructions figurant au bas de page**

Fournisseur

Référence : 272589-FS0061

Téléphone : 04.78.79.36.36

Fax : 04.78.79.35.35 Mail: centrappels@servimo.fr;

Référence de la Demande

N°: 741 600 du 23/02/2024

THCMEEPP Txv hors contra Menuiseries ext Partie privat.

01-EE-2211-ENT-61563100

Marché : M - 230409001-1

Lieu d'intervention

MR NAMOUNE Mounir
16 RUE RENOIR
69140 RILLIEUX LA PAPE

Téléphone : 07.44.10.77.80

00150-00005-00001-00002 H / Type 2

Etage : RDC

Date entrée: 20/05/2010

Délai

Date limite exécution : 03/04/2024

Observations

num locataire : 07-44-10-77-80

Cette Résidence est susceptible de contenir de l'amiante. En conséquence toute intervention devra s'effectuer conformément à l'Article R.4412-97-3-II du Code du Travail.

Prestation à réaliser	Qté	PU HT	Mt HT	Mt TVA	Total TTC
MS00001 Forfait déplacement	1,00	45,72	45,72	4,57	50,29
MS00053 Règlage de porte palière + fenêtre merci de vérifier l'isolation à l'air.	1,00	50,81	50,81	5,08	55,89

Total H.T.	96,53
Total TVA	9,65
Total TTC	106,18

SEMCODA rappelle à l'Entreprise, titulaire du présent bon, qu'elle doit veiller au respect des règles de sécurité fixées par le code du travail

Demande de travaux suivie par BARRY KALIFA le 19/03/2024

Le Responsable
Nom et Signature

Vincent SCOGNAMILLO
Responsable d'Agence

Visa pour bonne exécution
(Nom, Prénom, Date et Signature)

Attestation simplifiée de TVA au dos

Facture libellée au nom de SEMCODA

et à adresser en 1 exemplaire à SEMCODA AGENCE DE RILLIEUX LA PAPE

EDN5



S.E.M.CO.D.A

50, rue du pavillon
CS 91007
01009 BOURG en BRESSE CEDEX
Tél: 04.74.22.40.66

Taxe sur la valeur ajoutée

Attestation simplifiée

1 - Identité du client ou de son représentant

Je soussigné : **SEMCODA**

Adresse : **AGENCE DE RILLIEUX LA PAPE 62 A, avenue de l'Europe CS 30054 69141 RILLIEUX LA PAPE**

2 - Nature des locaux

J'atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue des travaux :

- ☐ Maison ou immeuble individuel ☒ Immeuble collectif ☐ Appartement
☐ Autre (précisez la nature du local d'habitation)

Les travaux sont réalisés dans :

- ☒ Un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation
☐ Des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage
☐ Des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation dans une proportion de millièmes de l'immeuble
☐ Un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usage

Adresse : **16 RUE RENOIR 69140 RILLIEUX LA PAPE**

dont je suis : ☒ Propriétaire ☐ Locataire ☐ Autre (précisez votre qualité) :

3 - Nature des travaux

J'atteste que sur la période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits dans la présente attestation les travaux :

- ☒ N'affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades (hors ravalement)
☒ N'affectent pas plus de cinq des six éléments de second oeuvre :
Cochez les cases correspondant aux éléments affectés
☐ Planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ☐ Huisseries extérieures
☐ Closions intérieures ☐ Installations sanitaires et de plomberie ☐ Installations électriques
☐ Système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole)

NB: Tous les autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit

- ☒ N'entraînent pas une augmentation de la surface de plancher hors oeuvre nette (majorée pour les bâtiments d'exploitations agricoles de la surface de plancher hors oeuvre brute) des locaux existants supérieure à 10 %
☒ Ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction

4 - Conservation d'une copie de l'attestation et des pièces justificatives

Je conserve une copie de cette attestation ainsi que de toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux et m'engage à en produire une copie à l'administration fiscale sur sa demande.

Si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de votre fait, et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de TVA, vous êtes solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 19,6 % ou 20,0%) et le montant effectivement payé (TVA au taux de 5,5 %, 7,0% ou 10,0%)

Fait à **RILLIEUX LA PAPE**

le **19/03/2024**

Signature du client ou de son représentant

Nadia DIAF

Directrice Gestion Immobilière

Numéro: 935717