



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4110195

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 14/10/2024 16H02 C:007272 I:13561

V/Email reçu le Lundi 14/10/2024 a 16H02

RENAULT LYON SUD

**364, ROUTE DE VIENNE
69200 VENISSIEUX**

IMMEUBLE : RENAULT LYON SUD
364, ROUTE DE VIENNE
69200 VENISSIEUX

Vaulx en Velin, le 07 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N364 VIENNE - CONTACTER M FARRER - TEL:*06 76788521* OU
04 78777847

MOTIF : INTERVENIR POUR DEBOUCHAGE SANITAIRES QUI SE TROUVENT DANS LE
SHOWROOM EN FACE DE LA BANQUE DES PIECES DETACHEES - ILS NE S'EVACUENT
PLUS

Donneur d'ordre : M. S. FARRER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

LE 15/10 A 14H45 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 PERSONNELS
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION SUR TRAINASSE EV/EU URINOIR A
PLUSIEURS REPRISES - SANS SUCCES
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE A PARTIR D'UN BOUCHON DE
VISITE A PLUSIEURS REPRISES - SANS SUCCES
- PRESENCE DE DOUBLE COUDE PARALLELE

VU AVEC LE RESPONSABLE POUR MISE EN PLACE D'UN T DE VISITE
DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION SUR TRAINASSE SUR 5 METRES ET CURAG HAUTE
CURAGE HAUTE PRESSION SUR 10 METRES DE RESEAU A PARTIR DU TABOURET FACE
A LA BANQUE
ASPIRATION ET DESINFECTION DES LIEUX
CONTROLE DE L'ECOULEMENT
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : CS LCOMPTER Email envoyé le 16/10/24 a 15H15 M. S. FARRER

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement. Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ça n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	3	29,12	29,12
2,75	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 15/10	3	165,81	455,97
2,00	H(s)2ème personnel le 15/10	4	53,13	106,26
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
0,20	M3 d'eau	3	6,07	1,21
1,00	Mise en oeuvre Déboucheur Electro-Méca.	3	47,72	47,72
2,00	Dose(s) de désinfectant	3	0,86	1,72
1,00	Bouchon(s) de visite PVC dn 32	4	0,96	0,96
1,00	Colle(s) pvc	4	2,74	2,74
1,00	Té(s) de visite PVC dn 32	4	3,88	3,88
TOTAL H.T.				649,58
T.V.A. a 20,00%				129,91
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>779,49</u>

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.