



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5010720

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 17/12/2024 15H08 C:005340 I:05327
V/REF : 974641
V/Email reçu le Mardi 17/12/2024 a 15H08

SEMCODA
Agence de Rillieux La-Pape
62A, AVENUE DE L'EUROPE
CS 30054
69141 RILLIEUX LA PAPE CEDEX

V/REF.IMM. 0430
IMMEUBLE : LE BOTTET -430
3/5/7, RUE DU BOTTET
69140 RILLIEUX LA PAPE

Vaulx en Velin, le 22 Janvier 2025

Référence Marché: M_230409001-1

LOCALISATION : ALLEE N°5A RUE DU BOTTET - CONTACTER M BONNY (GEA) TEL *07 62943480*

MOTIF : INTERVENIR POUR :
-12EME ET 9EME METTRE UNE POIGNEE AILE DE REQUIN PORTE COUPE FEU
-10EME GROOM A REPARER
-10EME PORTE COUPE FEU A REPARER / PORTE LOCAL GT A REPARER
-RDC: PORTE COUPE FEU A REPARER

Donneur d'ordre : M. S BONNY

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

LE 08/01 A 15H00 :
PREPARATION DE CHANTIER

LE 10/01 A 08H45 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX TECHNICIENS
INTERVENTION A PARTIR DU 9EME ET 12EME ETAGE
- MISE EN PLACE D'UNE POIGNEE AILE DE REQUIN ET D'UNE PLAQUE DE
PROPRETE SUR PORTE COUPE-FEU ESCALIER

INTERVENTION A PARTIR DU 10EME ETAGE
REPARATION DE LA PORTE AVEC LA MISE EN PLACE DE PLAQUES D'ACIER
RENFORCEMENT DU GROOM

INTERVENTION A PARTIR DU REZ DE CHAUSSE
REPARATION DE LA PORTE COUPE-FEU AVEC DEUX PLAQUES ACIER
MISE EN PLACE DE PAUMELLES ET D'UNE POIGNEE AILE DE REQUIN
MISE EN PLACE D'UNE PLAQUE DE PROPRETE
MISE EN PLACE D'UNE BUTEE AU SOL

VU AVEC MR BONNY SUR PLACE POUR LE REMPLACEMENT DE LA SERRURE DU
PANNEAU D'AFFICHAGE AU 5A ET AU 5B

REMPLACEMENT DE DEUX SERRURES DE BOITES AUX LETTRES SUR LE PANNEAU
D'AFFICHAGE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

REPLACEMENT DU GROOM AU REZ DE CHAUSSEE DE LA PORTE DONNAT SUR
L'ESCALIER 3A ET 3B
REMISE DES CLES A MR BONNY

INTERVENTION A PARTIR DE L'ALLEE 5 AU 10EME ETAGE
LA PORTE COUPE-FEU DONNANT DANS LES GAINES TECHNIQUES A ETE ENLEVEE

OBSERVATIONS : DT LCOMPTER Email envoyé le 13/01/25 a 17H30 _ Env oi CR/AB

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux règles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MS00001-Forfait déplacement Ag.Rillieux	1	46,03	46,03
3,00	MS00043-Rempl.Poignée tirage pour porte	2	30,69	92,07
1,00	MS00046-Rempl.Paumelles/Fiches pr menuis	2	20,46	20,46
1,00	MS00044-Rempl.Ferme porte hydraulique	2	92,07	92,07
1,00	MS00020-Rempl.Butoir caoutchouc fixation	2	30,69	30,69
2,00	MS00083-Rempl.Serrure BL + 2 clés	2	51,15	102,30
1,00	MS00009-Détalonnage de Porte	2	51,15	51,15
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
3,00	PLaques de proprete	2	18,00	54,00
4,00	Plaque(s) acier	2	45,33	181,32
TOTAL H.T.				670,09
T.V.A. a 10,00%				67,00
TOTAL T.T.C.En EURO				737,09

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5010720

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*



Bon de Commande

N° : 974641 du 09/12/2024

Pr.

SEMCODA

AGENCE DE RILLIEUX LA PAPE

62 A, avenue de l'Europe

CS 30054

69141 RILLIEUX LA PAPE CEDEX

Tel:04.78.97.08.50

SERVIMO SAS

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX EN VELIN

Immeuble collectif



Individuel



- 2 ans



Non Conventionné



Fournitures seules



Travaux dits urgents



Si coché, reporter la mention
"Travaux Urgents" sur la facture

**Exemplaire à joindre à la facture
dont le libellé sera conforme
aux instructions figurant au bas de page**

Fournisseur

Lieu d'intervention

Référence : 272589-FS0061

Téléphone : 04.78.79.36.36

Fax : 04.78.79.35.35 Mail: centreappels@servimo.fr;

RUE DU BOTTET

69140 RILLIEUX LA PAPE

Référence de la Demande

THCMEIPCI Txv hors contra Menuiseries int Partie cne int.

00430-00001 LE BOTTET RILLIEUX LA PAPE

01-EE-2212-ENT-61563100

Marché : M - 230409001-1

Délai

Date limite exécution : 24/12/2024

Observations

Cette Résidence est susceptible de contenir de l'amiante. En conséquence toute intervention devra s'effectuer conformément à l'Article R.4412-97-3-II du Code du Travail.

Prestation à réaliser	Qté	PU HT	Mt HT	Mt TVA	Total TTC
MS00001 Forfait déplacement	1,00	45,51	45,51	4,55	50,06
MS00042 Béquille double alu anodisé carré de 7 mm avec tige à cylindre, y compris toutes sujétions 12EME ET 9EME METTRE UNE POIGNEE AILE DE REQUIN PORTE COUPE FEU	2,00	50,57	101,14	10,11	111,25
MS00044 Ferme porte hydraulique / à glissière y compris toutes sujétions 10EME GROOM A REPARER	1,00	91,02	91,02	9,10	100,12
MS00053 Réglage de porte de hall ou porte extérieure compris réglage des paumellesajustage de la crémonne, gâche, graissage des pièces en mouvement, remise en jeu et réglage des vantaux, y compris toutes sujétions 10EME PORTE COUPE FEU A REPARER PORTE LOCAL GT A REPARER RDC PORTE COUPE FEU A REPARER	3,00	50,57	151,71	15,17	166,88

Total H.T.	389,38
Total TVA	38,93
Total TTC	428,31

Facture libellée au nom de SEMCODA

et à adresser en 1 exemplaire à SEMCODA AGENCE DE RILLIEUX LA PAPE

EDN5



Bon de Commande

N° : 974641 du 09/12/2024

Pr.

SEMCODA

AGENCE DE RILLIEUX LA PAPE

62 A, avenue de l'Europe

CS 30054

69141 RILLIEUX LA PAPE CEDEX

Tel:04.78.97.08.50

SEMCODA rappelle à l'Entreprise, titulaire du présent bon, qu'elle doit veiller au respect des règles de sécurité fixées par le code du travail

Demande de travaux suivie par BONNY Sullivan le 09/12/2024

Le Responsable
Nom et Signature

Le Responsable d'Agence
Stéphane GAGET

Visa pour bonne exécution
(Nom, Prénom, Date et Signature)

Attestation simplifiée de TVA en page suivante

Facture libellée au nom de **SEMCODA**

et à adresser en 1 exemplaire à **SEMCODA AGENCE DE RILLIEUX LA PAPE**



S.E.M.CO.D.A

50, rue du pavillon
CS 91007
01009 BOURG en BRESSE CEDEX
Tél: 04.74.22.40.66

Taxe sur la valeur ajoutée

Attestation simplifiée

1 - Identité du client ou de son représentant

Je soussigné : **SEMCODA**

Adresse : **AGENCE DE RILLIEUX LA PAPE 62 A, avenue de l'Europe CS 30054 69141 RILLIEUX LA PAPE**

2 - Nature des locaux

J'atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue des travaux :

- ☐ Maison ou immeuble individuel ☒ Immeuble collectif ☐ Appartement
☐ Autre (précisez la nature du local d'habitation)

Les travaux sont réalisés dans :

- ☐ Un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation
☐ Des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage
☒ Des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation dans une proportion de millièmes de l'immeuble
☐ Un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usage

Adresse : **RUE DU BOTTET 69140 RILLIEUX LA PAPE**

dont je suis : ☒ Propriétaire ☐ Locataire ☐ Autre (précisez votre qualité) :

3 - Nature des travaux

J'atteste que sur la période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits dans la présente attestation les travaux :

- ☒ N'affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades (hors ravalement)
☒ N'affectent pas plus de cinq des six éléments de second oeuvre :
Cochez les cases correspondant aux éléments affectés
☐ Planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ☐ Huisseries extérieures
☐ Closions intérieures ☐ Installations sanitaires et de plomberie ☐ Installations électriques
☐ Système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole)

NB: Tous les autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit

- ☒ N'entraînent pas une augmentation de la surface de plancher hors oeuvre nette (majorée pour les bâtiments d'exploitations agricoles de la surface de plancher hors oeuvre brute) des locaux existants supérieure à 10 %
☒ Ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction

4 - Conservation d'une copie de l'attestation et des pièces justificatives

Je conserve une copie de cette attestation ainsi que de toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux et m'engage à en produire une copie à l'administration fiscale sur sa demande.

Si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de votre fait, et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de TVA, vous êtes solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 19,6 % ou 20,0%) et le montant effectivement payé (TVA au taux de 5,5 %, 7,0% ou 10,0%)

Fait à **RILLIEUX LA PAPE**

le **09/12/2024**

Signature du client ou de son représentant

Nadia DIAF

Directrice Gestion Immobilière

Numéro: 974641