



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5010937

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 17/12/2024 10H53 C:016554 I:28429
V/REF : BDCE2414359
V/Email reçu le Mardi 17/12/2024 à 10H53

SDC 'Le Pontcottier'
C/O IMMO DE FRANCE
Agence de Bourgoin Jallieu
13BIS RUE PONTCOTTIER
38300 BOURGOIN JALLIEU

V/REF.IMM. 5001
IMMEUBLE : LE PONTCOTTIER
RUE DU PONTCOTTIER/ RUE CHAIX
RUE DU MOUTURIER
38300 BOURGOIN JALLIEU

Vaulx en Velin, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N13 - PORTE A34 - CONTACTER M POUCHAIN AU 3EME TEL*06 83494258*
LOGEMENT N°34

MOTIF : INTERVENIR POUR CANALISATION BOUCHÉES VERS MACHINE A LAVER

Donneur d'ordre : Mme C. RABUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage mécanique/électromécanique avec matériel type K 50.

LE 18/12 A 12H15 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MR POUCHAIN
PRESENCE DE DEUX BOUCHONS AU NIVEAU DU LAVABO, DE LA MACHINE A LAVER ET
DE L'EVIER DE LA CUISINE

- DEPLACEMENT DE LA MACHINE A LAVER
DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE A PLUSIEURS REPRISES DES EVACUATIONS LAVABO
ET MACHINE A LAVER
CONTROLE DU BON ECOULEMENT
REMISE EN PLACE DE LA MACHINE A LAVER

DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE A PLUSIEURS REPRISES DE L'EVACUATION DE
L'EVIER
CONTROLE DU BON ECOULEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX

OBSERVATIONS : CS LCOMPTER Email envoyé le 18/12/24 à 14H58 Mme C. RABUEL



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5010937

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ça n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12		29,12
3,50	H. Personnel + RIDGID K50 le 18/12	2	117,97		412,89
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Détartreur FREECAM	2	34,30		34,30
TOTAL H.T.					476,31
T.V.A. a 10,00%					47,63
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>523,94</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.