



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5101903

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 26/09/2025 16H43 C:005340 I:05327
V/REF : 1029001
V/Email reçu le Vendredi 26/09/2025 à 16H43

SEMCODA
Agence de Rillieux La-Pape
62A, AVENUE DE L'EUROPE
CS 30054
69141 RILLIEUX LA PAPE CEDEX

V/REF.IMM. 0430
IMMEUBLE : LE BOTTET -430
3/5/7, RUE DU BOTTET
69140 RILLIEUX LA PAPE

Vaulx en Velin, le 23 Octobre 2025

Référence Marché: M_230409001-1

LOCALISATION : ALLEE 3B - LOGEMENT EX-DARCY AU 8EME ETAGE SOUS PASS
CONTACTER SI NECESSAIRE MME DULAC (RESPONSABLE) -PORT.*06 63642678*

MOTIF : INTERVENIR POUR REMPLACER OCCULUS SEUL ET TOUTES SUJETIONS PORTE SEJOUR
/ AJUSTER LA PORTE INTERIEURE, PORTE PLACARD OU PALIERE AVEC AJUSTAGE DE
LA GACHE, GRAISSAGE DES GONDS ET RESSERAGE DES GARNITURES DE BEQUILLAGE
Y COMPRIS TOUTES LES SUJETIONS (PORTE PALIERE / PORTE PETIT SEJOUR / WC
/ CHAMBRE 1)
BEQUILLE METAL CHROME 7MM Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS CHAMBRE 2

Donneur d'ordre : M. S BONNY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

LE 08/10 A 11H30 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT SOUS PASS AU 8EME ETAGE
PREPARATION DU CHANTIER

LE 21/10/2025 A 08H30 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX/DARCY AU 8EME ETAGE
- REMPLACEMENT DE 8 POIGNEES DE PORTES INTERIEURES
- REMPLACEMENT DE 3 SERRURES DE PORTES INTERIEURES
- REGLAGES DE 4 PORTES INTERIEURES
- FOURNITURE ET POSE DU VITRAGE OCCULUS SUR PORTE
- REMPLACEMENT DE LA POIGNEE DE PORTE PALIERE
- REGLAGE DE LA PORTE PALIERE
CONTROLE DE L'ENSEMBLE - OK

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER EMAIL en CC le 22/10/25 a 21H06 sullivan.bonny@semcoda.com
MP LCOMPTER Email envoyé le 22/10/25 a 21H06 _ Env oi CR/AB



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5101903

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.

Réalisation de l'intervention, conformément aux règles de l'art.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MS00001-Forfait déplacement Ag.Rillieux	2	46,21	46,21
1,00	MS00008-Rempl.occulus seul yc ttes suj.	5	82,16	82,16
3,00	MS00018-Rempl.Serrure 1 pt, porte int.	5	56,48	169,44
9,00	MS00019-Rempl.Béquille mét.chromé carr7m	5	51,35	462,15
5,00	MS00021-Ajustage porte int./plac./pal.	5	51,35	256,75
TOTAL H.T.				1016,71
T.V.A. a 10,00%				101,67
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1118,38</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



Bon de Commande

N° : 1029001 du 26/09/2025

P-MUT

SEMCODA

AGENCE DE RILLIEUX LA PAPE

62 A, avenue de l'Europe

CS 30054

69141 RILLIEUX LA PAPE CEDEX

Tel:04.78.97.08.50

SERVIMO SAS

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX EN VELIN

Immeuble collectif



Individuel



- 2 ans



Non Conventionné



Fournitures seules



Travaux dits urgents



Si coché, reporter la mention
"Travaux Urgents" sur la facture

**Exemplaire à joindre à la facture
dont le libellé sera conforme
aux instructions figurant au bas de page**

Fournisseur

Lieu d'intervention

Référence : 272589-FS0061

Téléphone : 04.78.79.36.36

Fax : 04.78.79.35.35 Mail: centreappels@servimo.fr;

3 B RUE DU BOTTET

69140 RILLIEUX LA PAPE

Référence de la Demande

MUTTBAPP Mutations Travaux bâtis Partie privat.

4

00430-00001-00001-00084 H / Type 4 / 08

Etage : 08

01-EE-2212-TRA-61563100

Marché : M - 230409001-1

Délai

Date limite exécution : 11/10/2025

Observations

LGT EX DARCY

SOUS PASS

CONTACTER MME DULAC EN CAS DE BESOIN 0663642678

Cette Résidence est susceptible de contenir de l'amiante. En conséquence toute intervention devra s'effectuer conformément à l'Article R.4412-97-3-II du Code du Travail.

Prestation à réaliser	Qté	PU HT	Mt HT	Mt TVA	Total TTC
MS00001 Forfait déplacement	1,00	46,22	46,22	4,62	50,84
MS00008 Remplacement oculus seul et toutes sujétions PORTE SEJOUR	1,00	82,16	82,16	8,22	90,38
MS00021 Ajustage de porte intérieure, porte placard ou palière compris ajustage de la gâche, graissage des gonds et resserrage des garnitures de béquillage, y compris toutes sujétions PORTE PALIERE PORTE PETIT SEJOUR WC CHAMBRE 1	4,00	51,35	205,40	20,54	225,94
MS00019 Béquille métal chromé carré de 7 mm y compris toutes sujétions CHAMBRE 2	1,00	51,35	51,35	5,14	56,49
				Total H.T.	385,13
				Total TVA	38,52
				Total TTC	423,65

SEMCODA rappelle à l'Entreprise, titulaire du présent bon, qu'elle doit veiller au respect des règles de sécurité fixées par le code du travail

Facture libellée au nom de **SEMCODA**

et à adresser en 1 exemplaire à **SEMCODA AGENCE DE RILLIEUX LA PAPE**

EDN6



Bon de Commande

N° : 1029001 du 26/09/2025

P-MUT

SEMCODA

AGENCE DE RILLIEUX LA PAPE

62 A, avenue de l'Europe

CS 30054

69141 RILLIEUX LA PAPE CEDEX

Tel:04.78.97.08.50

Demande de travaux suivie par BONNY Sullivan le 26/09/2025

Le Responsable
Nom et Signature

Le Responsable d'Agence
Stéphane GAGET

Visa pour bonne exécution
(Nom, Prénom, Date et Signature)

Attestation simplifiée de TVA en page suivante

Facture libellée au nom de **SEMCODA**

et à adresser en 1 exemplaire à **SEMCODA AGENCE DE RILLIEUX LA PAPE**



S.E.M.CO.D.A

50, rue du pavillon
CS 91007
01009 BOURG en BRESSE CEDEX
Tél: 04.74.22.40.66

Taxe sur la valeur ajoutée

Attestation simplifiée

1 - Identité du client ou de son représentant

Je soussigné : **SEMCODA**

Adresse : **AGENCE DE RILLIEUX LA PAPE 62 A, avenue de l'Europe CS 30054 69141 RILLIEUX LA PAPE**

2 - Nature des locaux

J'atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue des travaux :

- ☐ Maison ou immeuble individuel ☒ Immeuble collectif ☐ Appartement
☐ Autre (précisez la nature du local d'habitation)

Les travaux sont réalisés dans :

- ☒ Un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation
☐ Des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage
☐ Des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation dans une proportion de millièmes de l'immeuble
☐ Un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usage

Adresse : **3 B RUE DU BOTTET 69140 RILLIEUX LA PAPE**

dont je suis : ☒ Propriétaire ☐ Locataire ☐ Autre (précisez votre qualité) :

3 - Nature des travaux

J'atteste que sur la période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits dans la présente attestation les travaux :

- ☒ N'affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades (hors ravalement)
☒ N'affectent pas plus de cinq des six éléments de second oeuvre :
Cochez les cases correspondant aux éléments affectés
☐ Planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ☐ Huisseries extérieures
☐ Closions intérieures ☐ Installations sanitaires et de plomberie ☐ Installations électriques
☐ Système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole)

NB: Tous les autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit

- ☒ N'entraînent pas une augmentation de la surface de plancher hors oeuvre nette (majorée pour les bâtiments d'exploitations agricoles de la surface de plancher hors oeuvre brute) des locaux existants supérieure à 10 %
☒ Ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction

4 - Conservation d'une copie de l'attestation et des pièces justificatives

Je conserve une copie de cette attestation ainsi que de toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux et m'engage à en produire une copie à l'administration fiscale sur sa demande.

Si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de votre fait, et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de TVA, vous êtes solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 19,6 % ou 20,0%) et le montant effectivement payé (TVA au taux de 5,5 %, 7,0% ou 10,0%)

Fait à **RILLIEUX LA PAPE**

le **26/09/2025**

Signature du client ou de son représentant

Nadia DIAF

Directrice Gestion Immobilière

Numéro: 1029001