



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6070181

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 17/06/2026 11H24 C:004400 I:03508
V/REF : 41489 / 31784
V/Email reçu le Mercredi 17/06/2026 à 11H24

SDC 'Alpes Azur - Bât F'
C/O REGIE PAUTET
Résidence Les Ormes
86TER, AVENUE JEAN JAURES
69800 ST PRIEST

V/REF.IMM. 502
IMMEUBLE : ALPES AZUR BAT F
4 a 10, RUE BOSSUET
69800 ST PRIEST

Vaulx en Velin, le 03 Juillet 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N10 BOSSUET

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE LE CURAGE DÉTARTRAGE DE LA COLONNE VERTICALE SUR
L'ALLÉE 10
PRÉVOIR UN PASSAGE CAMÉRA DANS CELLE-CI.

Donneur d'ordre : Mme N. PUDDU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Curage par procédé électro-mécanique et/ou procédé hydraulique avec
camion mixte équipé de matériel hydraulique et électromécanique.

LE 18/06 A 15H00 :
MISE EN PLACE D'AFFICHAGE VERS LES BOITES AUX LETTRES ET LA PORTE DU
HALL D'ENTREE

LE 23/06 A 09H30 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX PERSONNELS
INTERVENTION A PARIR DES COMMUNS
REPERAGE DE LA COLONNE D'EAUX USEES (EV) DE L'ALLEE 10, SITUEE COTE
GAUCHE DU BATIMENT (LOGEMENT RDC OCCUPE PAR MR ET MME KESER)

ASSISTANCE VIDEO DEPUIS L'EVEN EN TOITURE, SUR L'ENSEMBLE DE LA HAUTEUR
DE LA COLONNE (RDC + 4 ETAGES)
CURAGE DE LA COLONNE SUR ENVIRON 15 METRES A PARTIR D'UNE TRAPPE DU
VISITE SUR LE PIED DE COLONNE

CURAGE DE LA TRAINASSE SUR ENVIRON 10 METRES A PARTIR DU TABOURET
EXTERIEUR

INSPECTION TELEVISEE APRES CURAGE COMPLET DE LA COLONNE AFIN DE FERIFIER
SON BON ETAT ET SA LIBRE CIRCULATION
NETTOYAGE HAUTE PRESSION DE LA CAVE A LA RACLETTE
REPLI DU CHANTIER

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

MP LCOMPTER Email envoyé le 26/06/26 a 06H17 Mme J. PAYET

LE RAPPORT CAMERA VOUS SERA TRANSMIS PROCHAINEMENT

ATTENTION : EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE EN CAS DE
===== FUIITE QUI APPARAITRAIT A LA SUITE DE NOTRE INTERVENTION PAR SUITE
DU MAUVAIS ETAT DES JOINTS, DE LA POROSITE OU DE LA VIEILLESSE DES
FONTES, DU PLASTIQUE, DU GRES OU DU FIBRO-CIMENT.
=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Forfait Affichage - Préalable au Curage	2	29,46		29,46
6,25	H.Véhi. HP-Pompage-Refoulement le 23/06	3	174,79		1092,43
4,75	H(s)2ème personnel le 23/06	4			Pour mémoire
4,25	H.Technicien Inspection Télév. le 23/06	5	110,60		470,05

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Fourniture Rapport ITV	5	60,86		60,86
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	5			Pour mémoire

TOTAL H.T. 1652,80

T.V.A. a 10,00% 165,28

TOTAL T.T.C.En EURO 1818,08

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Objet: Demande d'intervention

Société SERVIMO

Contacts :

Nom Contact: SERVIMO

101 Avenue P Marcellin

Nom Propriétaire:

69120 VAULX-EN-VELIN
FRANCE

Références à rappeler sur votre devis :

Réf. bien : / SDC ALPE BATIMENT F

N°Intervention : 41489 / 31784

SAINT-PRIEST, le 17/06/2026

Messieurs ,

Nous vous demandons de bien vouloir intervenir le plus rapidement possible à l'adresse suivante :

Les travaux sont à exécuter avant le :

Toutefois, si vous ne pouviez pas intervenir, nous vous demandons de bien vouloir nous en avertir.

Motif de la demande :

Merci de prévoir en urgence le curage détartrage de la colonne verticale sur l'allée 10

Prévoir un passage caméra dans celle-ci.

Résidence ALPES BAT F

1/6/8/10 RUE BOSSUET

69800 SAINT PRIEST

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

L e Service GESTION
