



**OUEST II**  
Assainissement  
Environnement

**FACTURE N° 5060106**

**N/REF :** 10/06/2025 11H45 C:004637 I:56523

**V/Appel** du Mardi 10/06/2025 a 11H45

**BRUNET SAS**  
**SERVICE MULTISITES**  
**2 BIS ALLEE DES CYTISES**  
**BP 70054**  
**86362 CHASSENEUIL DU POITOU**

**IMMEUBLE :** AEROPORT  
AEROPORT BREST GUIPAVAS  
29490 GUIPAVAS

Dirinon le, 11 Juin 2025

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** MULTIES BRUNET/ AEROPORT RELAIS AERO GUIPAVAS 0229026934

**MOTIF :** DEBOUCHAGE EVAC CAFETIERE\*ACIDE\*AVEC K9 ET FUSO

**Donneur d'ordre :** Mme J ROLLAND

INTERVENTION DU 10/06/2025  
MISE EN PLACE ET INSTALLATION DU MATERIEL  
PASSAGE K9 DANS RESEAU DES EAUX USEES DN 40 CAFETIERE  
PRESENCE D UNE CONTRE-PENTE SUR LE TUBE D EVACUATION  
UTILISATION D'UNE DOSE D ACIDE POUR LE DEBOUCHAGE (DEPOT MARC DE CAFE)  
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

**OBSERVATIONS :**

| =====                    |                                      |      |         |        |
|--------------------------|--------------------------------------|------|---------|--------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif    | N°BT | P.U. HT |        |
| 1,00                     | Ff Curage/Déb.Can.1.45mn+dépl.<=30mn | 2    | 312,50  | 312,50 |
| TOTAL H.T. ....          |                                      |      |         | 312,50 |
| T.V.A. a 20,00% .....    |                                      |      |         | 62,50  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                      |      |         | 375,00 |

**Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008).

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros.

TVA acquittée sur les encaissements.



# BON D'INTERVENTION

DEMANDE JR-20250606-137680

N° D'AFFAIRE AL3AHT

## MINUTE PRÉVENTION AVEC LE CLIENT (AVANT LE COMMENCEMENT)

J'ai analysé, identifié et communiqué les dangers de l'intervention  
 J'ai les habilitations / autorisations nécessaires et valides  
 Je porte tous mes Équipements de Protection Individuelle en bon état  
 J'ai vérifié et sécurisé la zone d'intervention et les alentours  
 Je peux réaliser l'intervention en toute sécurité

| Oui                                 | Non                      |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Signature de l'intervenant :



## ADRESSE DU SITE CONCERNE / OBJET DE LA DEMANDE

374155 RELAY AERO

AEROPORT BREST

29490 GUIPAVAS

02 29 02 69 34

**DI 17166 / PDV 374155 RELAY GUIPAVAS // DEBOUCHER EVACUATION RELIÉE À LA**

L'évacuation en pvc était en train de se déformer, et elle est sans doute bouchée aussi.  
 Voir pour déboucher et peut être remplacer

Date d'intervention

10 / 06 / 25

Nom du technicien :

INISAN

Heure d'arrivée sur site

14H00

Heure de départ du site :

14H45

Nombre de déplacements :

1

Fournitures : Acide

| Désignation            | Quantité | Désignation | Quantité |
|------------------------|----------|-------------|----------|
| IPC DS10000 Dose 250ML | 1        |             |          |
|                        |          |             |          |
|                        |          |             |          |
|                        |          |             |          |

### Travaux effectués

Débouchage conduite évacuation Ø40 (Machine à café) par déboucheur KS + acide pro IPC.

### Observations éventuelles

Contrepente sur le tube d'évacuation Ø40.

Signature Client Obligatoire



Sophie, Etienne  
 gérante  
 Bred and Co.