



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4090103

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 26/08/2024 10H55 C:000045 I:44424
V/REF : 5453181
V/Email reçu le Lundi 26/08/2024 à 10H55

CHAROLLOIS IMMOBILIER
Administrateurs de biens
1038 AV. DE LATTRE DE TASSIGNY
71000 MACON

IMMEUBLE : VILLA OSMOSE
283 RUE JULES REVILLON
71000 MACON

Feillens, le 10 Septembre 2024

Référence Marché: Tarif Cabinet Charollois

LOCALISATION : 283 RUE JULES REVILLON - MACON - MR ROUX 0762767577 - ETG 1 - LOGT 108
MME DUCHER 0651432802

MOTIF : INTERVENIR POUR PROBLEME DE PRESSION D'EAU
(VOIR DEVIS SOIT POUR LE REMPLACEMENT DE CARTOUCHE, SOIT POUR LE
REEMPLACEMENT DU MITIGEUR PAR UN MELANGEUR DE MARQUE GROHE OU AUTRE
DE QUALITÉ)

Donneur d'ordre : Mme N GABILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie.

LE 6 SEPTEMBRE 2024 A 16H45
ABSENCE D'EAU CHAUDE SUR LE MITIGEUR THERMOSTATIQUE
PREVOIR SON REMPLACEMENT

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 09/09/24 à 11H13 Mme N GABILLET

DEVIS SUIT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4090103

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Dépl.Plombier Lu-Ve 8h-17h00	33,84	33,84
1,00	H(s) Plombier Lu-Ve 8h-17h00	60,93	60,93
TOTAL H.T.			94,77
T.V.A. a 10,00%			9,47
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>104,24</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN



Agence De Lattre Tassigny

1038 Av de Lattre de Tassigny
71000 Mâcon

Mâcon, le 26 août 2024

DEMANDE D'INTERVENTION URGENT

SERVIMO

550 Route de Ternant
01570
FEILLENS
Tel : 03.85.20.30.60 - 0666180460
Fax : 03.85.20.25.00

Référence : **5453181 / CHAROLLOIS Gestion**

Origine : **Locataire**

Propriétaire : **M. ou Mme MALIGE Yves**

Locataire : **M. ROUX Daniel - 06.59.77.90.24 - 0659779024**

Objet : **PAS DE PRESSION**

Lieu de l'intervention :

Immeuble

[3177] VILLA OSMOSE
283 rue Jules Révillon
71000 MACON

Lot

Bâtiment : 0000
Escalier :
Etagé : 01
Porte : 108
Type : F2

Bonjour,

Madame moret a vu avec les locataires et souhaite une intervention mardi 27/08 à 16h00, cela sera t il possible pour vous ?

Merci de prendre contact avec notre locataire qui nous signale de gros probleme de pression d'eau dans l'appartement,

Merci de voir ce qu'il en est et faire un devis pour

- soit le remplacement de cartouche
- soit le remplacement du mitigeur par un mélangeur demarque Grohé ou autre de qualité

Un représentant du conseil syndical de l'immeub le nous demande de vous transmettre les informations suivantes pour donner suite à la demande d'intervention :

Soit il s'agit des mousseurs présents sur chaque robinetterie, qui sont encrassés (calcaire) donc à démonter et nettoyer.

Soit il s'agit des réducteurs d'eau (tout neuf) présents à côté du compteur d'eau, membrane intérieure à changer.

Dans l'attente de votre retour

Cordialement

Nathalie GABILLET

Service gestion
Charollois Immobilier