



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5060089

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 7/05/2025 15H49 C:000237 I:29255
V/REF : MAIL DE M. CHARVET
V/Email reçu le Mercredi 07/05/2025 à 15H49

**SDC 21 JEAN-MOULIN
MACON HABITAT SYNDIC
211 RUE KENNEDY
CS 60311
71011 MACON CEDEX**

V/REF.IMM. 2001
IMMEUBLE : DESERTE - MOULIN
9 a 23, RUE JEAN MOULIN
71000 MACON

Feillens, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 2023-040-Lot1 Plomberie
LOCALISATION : 9 RUE JEAN MOULIN - MACON - MME PRUDENT 0605356378 - LOGT 5
MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. J.P. CHARVET - Port -

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie.

LE 7 MAI 2025 A 16H00
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 4
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA COLONNE FONTE DU LOGEMENT 4 JUSQU'A LA
CAVE DU LOGEMENT 5 (VU AVEC MR CHARVET)

LE 12 MAI 2025 A 09H30
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE
REEMPLACEMENT DE LA COLONNE FONTE
CONTROLE D'ETANCHEITE

OBSERVATIONS : MC AB Email envoyé le 03/06/25 à 11H07 M. J.P. CHARVET - Port - e

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5060089

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PL0100-H(s) recherche de fuite	1	45,19	45,19
6,00	PL0100-H(s) Réparation	2	45,19	271,14
3,00	PL0109-FP-ML-PVCDn80 Coude/Te/Rac/Co/Joi	2	35,15	105,45
TOTAL H.T.				421,78
T.V.A. a 10,00%				42,17
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>463,95</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Bourgogne BOURGOGNE

De: Jean-Pierre CHARVET <jp.charvet@macon-habitat.com>
Envoyé: mercredi 7 mai 2025 15:48
À: Bourgogne BOURGOGNE
Objet: Recherche de fuite

Catégories: Antoine

Mme prudent

21 jean-moulin logt 5

Tél 06-05-35-63-78 Envoyé de mon iPhone

En vertu de la démarche de mise en conformité de Mâcon Habitat avec le Règlement Général sur la Protection des Données, vous n'êtes pas autorisé à divulguer, échanger avec des tiers non expressément autorisés ou utiliser les données qui pourraient vous être transmises en dehors des finalités pour lesquelles elles vous sont communiquées. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le signaler à l'expéditeur et le détruire ainsi que les pièces jointes. Les messages électroniques étant susceptibles d'altérations, Mâcon Habitat décline toute responsabilité si ce message a été altéré, déformé ou falsifié. Merci.