



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4120518

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 12/12/2024 16H32 C:002370 I:06298

V/Email reçu le Jeudi 12/12/2024 a 16H32

V/REF.IMM. WAGNER

IMMEUBLE : LE WAGNER (15058)
885 RUE DE FONTCOUVERTE
34000 MONTPELLIER

SDC "LE WAGNER"
S/C AGENCE DES THERMES
RESIDENCE LES BAINS
PASSAGE DES BAINS
34540 BALARUC LES BAINS

Montpellier, le 31 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 885 RUE DE FONTCOUVERTE - MME HEBERT 06 37634132 PRESIDENTE DU CS -
BAT B - RDC - RES. LE WAGNER -

MOTIF : LA PORTE DE SERVICE DU BÂTIMENT B (ACCES ESCALIER DU RDC) GRINCE A
CHAQUE MANIPULATION
UN COPROPRIÉTAIRE DU REZ-DE-CHAUSSÉE A ÉTÉ ESSAYÉ DE GRAISSER LES
CHARNIERES SANS AUCUN RÉSULTA
LE PROBLEME VIENT PEUT-ETRE DU GROOM.

Donneur d'ordre : Mme E COMITI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

LE 17/12/2024 A 18H30
A PARTIR DU RDC DU BÂTIMENT B

MISE EN PLACE D'UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ, ÉQUIPÉ D'UN VÉHICULE ATELIER
VÉRIFICATION DES CHARNIERES DE LA PORTE
VÉRIFICATION DU GROOM
LES GRINCEMENTS VIENNENT DU GROOM
UN DEVIS SUIVRA POUR SON REMPLACEMENT
REPLI

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 31/12/24 a 16H05 Mme E COMITI

BONJOUR,
POUR DONNER SUITE A NOTRE INTERVENTION DU 17/12/2024 A 18H30,
NOUS VOUS PRÉCONISONS D'EFFECTUER LES TRAVAUX SUIVANTS :
- LE REMPLACEMENT DU GROOM DE PORTE
UN DEVIS SUIVRA CONCERNANT LES TRAVAUX PRÉCONISÉS PAR NOTRE TECHNICIEN
CORDIALEMENT



**Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365**

2 / 2

Méditerranée MED

De: Administratif - Agences des thermes <administratif@agencedesthermes.com>
Envoyé: jeudi 12 décembre 2024 16:31
À: Méditerranée MED
Objet: LE WAGNER
Pièces jointes: 20241206_095619.jpg

Bonjour,

Pourriez-vous intervenir sur la porte de service du bâtiment B (accès escalier) du rez-de-chaussée. (photo en pièce jointe)

Celle-ci grince à chaque manipulation.

Un copropriétaire du rez-de-chaussée a été essayé de graisser les charnières sans aucun résultat.

Le problème vient peut-être du groom.

Pourriez-vous me faire un retour. Si l'intervention est onéreuse il me faudra un devis.

Cordialement,

Mme COMITI Evelyne

04.67.53.05.05 – 06.48.81.49.43

administratif@agencedesthermes.com