



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5120127

N/REF : 7/11/2025 7H34 C:022575 I:21006

V/Email reçu le Vendredi 07/11/2025 à 7H34

V/REF.IMM. 5013

IMMEUBLE : QUARTIER LA MAIRIE
RUE DE LA PART DIEU/EDISON
DUGUESCLIN/CLOS SUIPHON/MONCEY
69003 LYON

**BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

Dardilly, le 15 Décembre 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 8 RUE DU CLOS SUIPHON - PC GARAGE
LE BOITIER QUI GERE LES BAES SONT SITUEES DERRIERE UNE GRILLE FERME A
CLE

MOTIF : INTERVENIR POUR L ENSEMBLES DES BAES QUI NE SEMBLANT PAS ALIMENTES SELON
LE RAPPORT AED-
LES MOTEURS NE SEMBLANT PAS MARCHER OU NON ALIMENTES - L ENSEMBLE DES
BAES DANS LES GARAGES NE FONCTIONNENT PAS ALORS QUE L ECLAIRAGE
FONCTIONNE

Donneur d'ordre : Mr J.L DARCANGELA

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

LE 14/11 A 09H00 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
RECHERCHE DE PANNE SUITE AUX BLOCS DE SECOURS QUI NE SONT PLUS ALIMENTES
SELON RAPPORT AED
CONTROLE DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES ET BLOCS DE SECOURS, DEPOSE DES
INSTALLATIONS BAES POUR TRACAGE DES LIGNES ET VERIFICATION CABLAGE.
IDENTIFICATION D'UNE RUPTURE DE PHASE AU NIVEAU D'UN BAES ARRACHÉ.
REPRISE DU CABLAGE ET REMPLACEMENT DU BLOC DE SECOURS QUI A ETE
ARRACHE PAR UN TIERS (BAES PRIMAIRE ALIMENTANT LE RESTE DES
INSTALLATIONS D'OU LA PANNE GENERALE), INSTALLATION D'UNE NOUVELLE
GRILLE DE PROTECTION BAES POUR EVITER TOUT NOUVEL ARRACHAGE.
REPRISE DU CABLAGE TABLEAU ELECTRIQUE.
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

CONCERNANT LES INSTALLATIONS DE VENTILATION, CONTROLE DES INSTALLATIONS
ET VERIFICATION DES ALIMENTATIONS ET TABLEAU ELECTRIQUE. NOUS AVONS
CONSTATÉ QUE LE DISJONCTEUR DEPART EXTRACTEUR ETAIT BAISSÉ. REALISATION
D'UN TEST D'ISOLEMENT DE LA LIGNE. RAS. REMISE EN SERVICE DE LA LIGNE
PAR RÉ ENCLenchement DU DISJONCTEUR DE TETE. CONTROLE DU FONCTIONNEMENT



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5120127

EXTRACTEURS. INSTALLATION OK

OBSERVATIONS : SR AB Email envoyé le 12/12/25 a 11H08 Mr J.L DARCANGELA
SR AB Email envoyé le 27/11/25 a 11H50 Mr J.L DARCANGELA
FP AB Email envoyé le 17/11/25 a 09H17 Mr J.L DARCANGELA

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,00	J0G00002-H.Recher.panne/dep. inst/tracag	1	51,79	207,16
1,00	UJ0G0190-Rempl.bloc autonome de sécurité	1	74,54	74,54
1,00	F&P grille de protection BAES	1	42,58	42,58
TOTAL H.T.				324,28
T.V.A. a 10,00%				32,42
TOTAL T.T.C.En EURO				356,70

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Contact AMES

De: Francois Pavero
Envoyé: vendredi 7 novembre 2025 07:34
À: Contact AMES
Objet: TR: parc de stationnement DUGUESCLIN LYON 3
Pièces jointes: batigere25DES_PARKING749-749-32_48715-batigere-rhone-alpes-service-comptabilite (1).pdf

Gaëlle

c711- c734 .

Inter a créer

merci

De : D'ARCANGELA Jean-Luc <jean-luc.darcangela@batigere.fr>
Envoyé : jeudi 6 novembre 2025 11:46
À : Francois Pavero <fpavero@ames-electricite.fr>
Cc : COTTON Fabien <Fabien.COTTON@batigere.fr>
Objet : TR: parc de stationnement DUGUESCLIN LYON 3

Bonjour,

Les BAES et les extracteurs d'air en sous-sol à ne sont plus alimentés (Voir rapport incendie).
Pouvez-vous intervenir ?

Je vous remercie.

Cordialement,



Jean-Luc D'ARCANGELA
Responsable maintenance



07 61 09 20 03
94 rue Boileau
69 006 LYON

De : Pauline SOUCHIERE <pauline@aed42.fr>
Envoyé : mercredi 5 novembre 2025 15:46
À : D'ARCANGELA Jean-Luc <jean-luc.darcangela@batigere.fr>
Objet : parc de stationnement

Bonjour sur le 8 rue du clos Suiphon il faudrait faire passer un électricien.
En effet, Vérification impossible Les moteurs ne semblent pas marcher ou non alimentés
Le boîtier qui les gèrent se trouve derrière une grille fermée à clé De plus l'ensemble des baes dans les garages ne fonctionnent pas alors que l'éclairage fonctionnent
Pas de gardien au 237 rue Duguesclin.



Pauline BERT SOUCHIERE
Directrice commerciale
06.86.38.74.35
pauline@aed42.fr

Attention : merci de bien prendre en compte la modification de mon adresse mail

NOUVEAU : ACCÉDEZ A VOTRE PLATEFORME DEMATERIALISEE

Vous êtes déjà client... Contactez-nous pour un accès personnalisé à vos rapports de visite, devis, factures...

Envoyez votre demande de création de compte à contact@aed-prevention-incendie.fr



Vous avez déjà vos accès ? Connectez-vous directement sur votre plateforme personnalisée

Pour un accès distant et permanent à votre interface vous pouvez aussi scanner ce QR Code depuis votre smartphone
