

N/REF : 3/05/2024 14H38 C:000053 I:02657
V/REF : AC/B92678
V/Email reçu le Vendredi 03/05/2024 à 14H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PVC
IMMEUBLE : PROVENCE - PVC
6/8, SQUARE DE PROVENCE
35000 RENNES

Rennes, le 24 Juin 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 7 PROVENCE - M MME BOUJA 06 48 18 57 29 / 02 90 78 53 25
LOGEMENT N° 005441, PORTE N°5441, 1° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : LOGEMENT IMPACTÉ: LOGT 5439 - VACANT SUR PASS CHANTIER
LOGT 5439 - FUITE AU PLAFOND DE LA CUISINE VERS VENTILATION
RECHERCHE DE FUITE ET RÉPARATION DANS LOGT 5441
CHAUFFAGE AU SOL - CONTRÔLER RÉSEAU PLANCHER AUSSI

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 5439
CONSTAT: PAS DE TRACE D'HUMIDITÉ DANS LA CUISINE AU NIVEAU DU PLAFOND
CONSTAT 2: ROBINET MACHINE A LAVER FUYARD
COUPURE DE LA VANNE AVANT COMPTEUR
LE ROBINET GOUTTE EN PERMANENCE
PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
CONTRÔLE DU LOGEMENT 5441
PAS DE FUITE DÉTECTÉE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: ROBINET ACTUEL EST SOLIDAIRE DE LA FIXATION MURALE
L'ENSEMBLE DE LA PIECE EST A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU

DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINET MACHAINE A LAVER
FOURNITURE ET POSE ROBINET MACHINE A LAVER AVEC SUPPORT
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 17/06/24 a 16H18 Mme S ALI MOHAMED
NR LGESTION Email envoyé le 30/05/24 a 17H47 Mme S ALI MOHAMED
3005: SUITE A L'INTERVENTION DU 30/05 PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU ROBINET
MACHINE A LAVER, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,00	PBS024-Rempl. robinet de machine a laver	3	44,26	44,26
TOTAL H.T.				200,80
T.V.A. a 10,00%				20,08
TOTAL T.T.C.En EURO				220,88

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Sara ALI MOHAMED
email : salimohamed@aiguillon.com
tél : 0299547092 portable : 0678246175

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 03/05/2024 et le 10/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (PVC - 01 - 07)

7 SQUARE DE PROVENCE

35000 RENNES

logement n° 005441, porte n°5441, 1° étage, Type 5

Occupant actuel : MR MME BOUJA Lahoucine 052943/78

domicile : 0290785325 bureau : portable : 0648185729

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)
Infiltration d'eau dans logement inférieur (logement porte 5439 vacant sur pass chantier) au plafond de la cuisine vers ventilation - s'assurer qu'il n'y a pas une fuite sur reseau plancher (chauffage?)

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard
Réparation de la fuite

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B92678 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction