

N/REF : 15/05/2024 10H14 C:000053 I:02436
V/REF : AC/B93140
V/Email reçu le Mercredi 15/05/2024 à 10H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROX
IMMEUBLE : ROSEAUX - ROX
2/3, RUE DE LA RIVIERE
.
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 30 Juillet 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 2 RIVIERE - PASS CHANTIER
SOUS SOL
MOTIF : FUIITE NON MAITRISABLE AU SOUS-SO
LA FUIITE PROVIENDRAIT DE CHEZ MME AYADI AU 3EME ÉTAGE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

INTERVENTION DU 16/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU SOUS SOL
CONSTAT: FLAQUE AU SOL A CÔTÉ DE LA PORTE DU GARAGE
CONTRÔLE DU LOGEMENT 3 CHEZ MME AYADI
PAS DE FUIITE APPARENTE DANS LE LOGEMENT
RECHERCHE DE FUIITE APPRONFONDIE REPROGRAMMÉE LE 24/05 APRES MIDI
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU SOUS SOL
TOUJOURS DE L'HUMIDITÉ DANS LE SOUS SOL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 3
RECHERCHE DE FUIITE SUR ÉVACUATION
COLORANT MIS DANS LES CANALISATIONS DOUCHE ET LAVABO
CONTRÔLE DANS LE SOUS SOL: RIEN A APPARAÎTRE
CONTRÔLE DU COMPTEUR D'EAU
CONSTAT: PAS DE MOUVEMENT
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT: PAS DE FUIITE
PAS D'ACCES AUX COLONNES QUI SEMBLANT ÊTRE A L'ORIGINE DE LA FUIITE
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: CONTRÔLER LE LOGEMENT 13 DANS UN PREMIER TEMPS, SI CELA

NE DONNE RIEN, PRÉVOIR D'OUVRIR AU NIVEAU DE LA COLONNE DANS LE LOGEMENT 3 POUR CONTRÔLER LES COLONNES

OBSERVATIONS

: MB LCOMPTER Email envoyé le 29/07/24 a 16H01 Mme AS DARIY

29/07 : SUITE A DES RELANCES RESTÉES SANS REPONSE, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS CLOTURONS CETTE INTERVENTION.
SI VOUS SOUHAITEZ REALISER LES PRECONISATIONS, MERCI DE NOUS RENVoyer UN BON DE COMMANDE.

NR LGESTION Email envoyé le 15/07/24 a 11H30 Mme AS DARIY

1507 : MALGRÉ PLUSIEURS APPELS A L'OCCUPANT DU LOGEMENT, NOUS RESTONS SANS RETOUR DE SA PART. NOUS CLÔTURONS LA DEMANDE. SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS UNE INTERVENTION, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE. CORDIALEMENT

MB LGESTION Email envoyé le 03/07/24 a 11H07 Mme AS DARIY

0307: NOUS AVONS TENTÉ A PLUSIEURS REPRISES DE JOINDRE MR GORVEL, SANS SUCCES. QUE DEVONS NOUS FAIRE DE CETTE SUITE D'INTERVENTION?

0307: MSG REP M;GORVEL
2806: MSG REP M. GORVEL
2106: MSG REP M. GORVEL

NR LGESTION Email envoyé le 21/06/24 a 15H50 Mme AS DARIY

2106 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 28/05 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 28/05/24 a 12H30 Mme AS DARIY

2805: SUITE A L'INTERVENTION DU 24/05, PRÉVOIR L'INSPECTION DU LOGEMENT 13 (MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES ET LE NOM) ET SI ÇA NE DONNE RIEN PRÉVOIR UNE OUVERTURE DANS LE LOGEMENT 3 AU NIVEAU DES COLONNES POUR CONTRÔLE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	2	156,54	156,54

TOTAL H.T.	259,10
T.V.A. a 10,00%	25,91
TOTAL T.T.C.En EURO	285,01

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Anne-Sophie DARIY
email : adariy@aiguillon.com
tél : 0299327826 portable : 0642468449

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le et le 24/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

RESIDENCE AJONCS ROSEAUX (ROX - 01)
2 RUE DE LA RIVIERE
35510 CESSON SEVIGNE

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard
urgent, fuite non maitrisable au sous-sol,

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B93140
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**