

N/REF : 5/05/2025 16H11 C:000053 I:80067
V/REF : AC/C18747
V/Email reçu le Lundi 05/05/2025 à 16H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GRO
IMMEUBLE : RES. GUENROC - GRO
RUE DE LA FONTAINE
RESIDENCE GUENROC
35360 MEDREAC

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 3 FONTAINE - LOGT VACANT SUR PASS
LOGEMENT N° 011881, PORTE N°302, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : - REMPLACEMENT ROBINET SOUS ÉVIER
- RÉPARATION OU REMPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION OU ANTI COUP BÉLIER
DANS DÉBARRAS A GAUCHE EN ENTRANT (FUITE IMPORTANTE)
- REMPLACEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER 120/3 PORTES

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE ROBINET MACHINE A LAVER SOUS ÉVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROBINET DE MACHINE A LAVER SOUS EVIER
DEPOSE REDUCTEUR DE PRESSION
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU REDUCTEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : MEUBLE SOUS EVIER SUR PLACE 90, DEMANDE REMPLACEMENT PAR MEUBLE 120.

INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE MEUBLE EVIER
FOURNITURE ET POSE ROBINET EVIER
REMARQUE : REVOIR AJUSTEMENT DE LA PRISE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT

AT LCOMPTER Email envoyé le 09/05/25 a 15H07 M. E ROCHE

CL LGESTION Email envoyé le 06/05/25 a 10H32 EROCHE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 06/05, PREVOIR REMPLACEMENT ROBINNERIE
EVIER; VOUS NOUS AVEZ DEMANDÉ DE REMPLACER LE MEUBLE EVIER PAR UN 120CM
CEPENDANT L'ACTUEL EST UN 90CM. DEVONS LE REMPLACER A L'IDENTIQUE OU
DEVONS LE REMPLACER PAR UN 120CM? DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE
PART.

CL LGESTION Email envoyé le 06/05/25 a 10:30 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	1	46,00		46,00
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	90,00		90,00
1,00	PBL092-FP.Meub.ss évier compl.2pts 80x90	2	250,00		250,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier	2	125,00		125,00
TOTAL H.T.					511,00
T.V.A. a 10,00%					51,10
TOTAL T.T.C.En EURO					562,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

