

N/REF : 19/11/2025 14H42 C:000053 I:80196
V/REF : AC/C36099
V/Email reçu le Mercredi 19/11/2025 a 14H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 14 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : ALLEE 10 QUIBERON - MME SAIBOU RACHIDATOU 06 41 11 31 60
LOGEMENT N° 010302, PORTE N°0302, 2° ÉTAGE
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/11
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DE LA FAIENCE, ELLE NE MONTE PAS ASSEZ HAUT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : ROBINET LAVABO FUYARD
--

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 05/01/26 a 10H15 Mme AS DARIY
NR AB Email envoyé le 29/12/25 a 10H18 Mme AS DARIY
NR AB Email envoyé le 22/12/25 a 14H07 Mme AS DARIY
BB AB Email envoyé le 10/12/25 a 23H19 Mme AS DARIY
NR LGESTION Email envoyé le 08/12/25 a 14H49 adariy@aiguillon.com
0812 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 24/11 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.
--
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/11/25 A 15H27 ADARIY@AIGUILLON.COM

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/11/25 A 15H25 ADARIY@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 24/11, PREVOIR POSE DE PANNEAU DILIT OU
REEMPLACEMENT DE TOUTE LA FAIENCE AVEC REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ DES MURS ET
REEMPLACEMENT MITIGEUR LAVABO. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/11/25 A 15:23 MME AS DARIY
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/11/25 A 15:26 MME AS DARIY
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 14:47 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	7	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				100,00
	T.V.A. a 10,00%				10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

