

N/REF : 26/01/2022 8H54 C:026118 I:33464

M ROGER BUCZUK

V/Email reçu le Mercredi 26/01/2022 à 8H54

**12 RUE HUMBERT
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : HUMBERT
12 RUE HUMBERT
38000 GRENOBLE

Grenoble, le 04 Février 2022

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N12 RUE HUMBERT - LOGT DE M. BUCZUK ROGER : 06 76 08 31 02

MOTIF : INTERVENIR POUR : - FUITE SUR SON CHAUFFE EAU (CELUI-CI A PLUS DE 10ANS)

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

LE 27/01/2022 A 13H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BUCZUK
FUITE AU NIVEAU DU CHAUFFE EAU
FUITE SUR ALIMENTATION EAU FROIDE DU CUMULUS
COUPURE D'EAU
REPRISE DE L'ALIMENTATION FUYARDE
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE DE L'ETANCHEITE
REPLI CHANTIER

LE 03/02/2022 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BUCZUK
REEMPLACEMENT DE LA PORTION FUYARDE DE L'ALIMENTATION EAU FROIDE DU CUMULUS
REEMPLACEMENT DE DEUX COLLIERS DE FIXATION 16
CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	Heure(s) Technicien le 27/01	1	62,12	155,30
1,25	Heure(s) Technicien le 03/02	2	62,12	77,65
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
0,20	Tube(s) Multicouche Dn16	2	14,56	2,91
1,00	Manchon(s) Multicouche DN16	2	7,78	7,78
1,00	Raccord(s) multic.Dn16	2	5,82	5,82

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Raccord(s) tectite 15/21 Male 16	2	10,51	10,51
2,00	Collier(s) isopho.Dn16	2	1,19	2,38
TOTAL H.T.				262,35
T.V.A. a 10,00%				26,23
TOTAL T.T.C.En EURO				288,58

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN